ARCHIVO SONORO RADIO RUNACUNAPAC YACHANA

Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana
Etapa1: Identificación, Diagnóstico e Inventario de Cintas Magnéticas de Bobina Abierto

Fichas de Conservación Preventiva de Cintas Magnéticas de Carrete Abierto

Radio RUNACUNAPAC YACHANA 1510 am

IBERARCHIVOS IBERARQUIVOS

aecid

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	1	Código de Identificación Provisional	RRY0001
Fecha de Revisión	13/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música nacional instrume. RVN 3/2 pm. N°39	Sin descripción	–	–	–	–	–	Iniciamos las limpiezas de cinta, cuando se limpia el carrete con el agua y 2% de formol se borra el texto escrito con esfero y masking. Considerar el Número Provisional y el registro fotográfico. Se realizo con la máquina TASCAM 32 sin mantenimiento.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

1-Carrete Limpieza Lado dosReverso

Código Fotográfico Carrete

1-Carrete LimpiezaLadounoAnverso vacio cinta está en carreteprueba1

Código Fotográfico Carrete

1-Carrete Limpieza LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda	Cinta sin Guarda	Cinta sin Guarda
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0001

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	2	Código de Identificación Provisional	RRY2
Fecha de Revisión	13/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
73. borrar	Sin descripción	_	_	_	_	_	Se realizó limpieza de la cinta con la máquina TASCAM sin matenimiento

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

2-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0002

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	3	Código de Identificación Provisional	RRY0003
Fecha de Revisión	13/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50163; Identificaciones de organización. Caution this tape contains two programs with blank tape netween. Please cue the correct program	Sin descripción	_	_	_	_	_	Se procede a utilizar la segunda máquina Tascam 32 que si tiene mantenimiento para proceder con la limpieza de cintas

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

3-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0003

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	4	Código de Identificación Provisional	RRY0004
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca							
SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca						
DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
Banda de linderos provincia Tungurahua. 20. RVN 7 1/2. N°53. 1: PARTE. Grabación música 2 lados	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

4-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

4-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete: Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	14/08/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0004

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	5	Código de Identificación Provisional	RRY0005
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
Programa Mi Tierra contiene dos programas: 2do y 3er (Nov 11-88) ficha 50174.	Programa mi tierra segunda parte (Nov 10-88)	–	–	–	–	–	En este carrete se observa que la informacion ha sido escrita con marcador, que en el proceso de limpieza del carrete no se puedo retirar lo redactado en la cinta, por lo tanto se procedio a colocar la cinta en su mismo carrete original.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

5-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

5-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento 14/08/2024

Responsables del Tratamiento Equipo Archivistico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivistico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0005

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	6	Código de Identificación Provisional	RRY0006
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa agropecuario Autores Eusebio Yanchaliquin y Eusebio Sigcha (la mitad de grabar .53) ; 1187	50093	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

6-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

6-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0006

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	7	Código de Identificación Provisional	RRY0007
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
			X				

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
CNT. Nueva Esperanza 85; N38 RVN.3/2 PM	502131	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

7-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

7-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0007

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	8	Código de Identificación Provisional	RRY0008
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Niños Papaloma .03; RV3 1/2 N44; 50124	Hoy 0256 257	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

8-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

8-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0008

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	9	Código de Identificación Provisional	RRY0009
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta magnetofónica N°9 sufrio un desempalme total a la mitad del rebobinado cuando se encontraba en la limpieza de cinta en la							Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Dúo Sigchas .59; RVN 3 3/4P; M:N7	50224	–	–	–	–	–	La cinta magnetofónica N°9 sufrio un desempalme total a la mitad del rebobinado cuando se encontraba en la limpieza de cinta en la tascam 32, originado a las 14:35 DEL 15/8/2024 esta una foto del desempalme

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

9-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

9-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

otura por desempalme / 9-Cinta rotura por desempalme

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta magnetofónica N°9 sufrio un desempalme total a la

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0009

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	10	Código de Identificación Provisional	RRY0010
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Aficionados de Pungal; mala grabación; no util; 3 3/4 RPM N 5	musica Pungal y Cocha Colorada; revolución 3 3/4; 5022	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

10-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

10-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0010

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	11	Código de Identificación Provisional	RRY0011
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
banda de la provincia de Cotopaxi; RVN 3 3/4P; N 23	50 [...]	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

11-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

11-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0011

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	12	Código de Identificación Provisional	RRY0012
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa Mi Tierra 2.5; 167; 50131	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

12-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

12-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento 14/08/2024

Responsables del Tratamiento Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0012

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	13	Código de Identificación Provisional	RRY0013
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete: Marca							
SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Marca						
DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
Conjunto Talahua; sector Yanacuzjo; Prov Tungurahua; productor varios compañeros; fecha 15 diciembre 1986; 71;	Conjunto Talahua Prov. Tungurahua 7 1/2	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

13-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

13-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0013

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	14	Código de Identificación Provisional	RRY0014
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	H2,grabado 2 lados	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

14-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

14-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0014

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	15	Código de Identificación Provisional	RRY0015
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
115; revisada; Asi pensamos la producción	Sin descripción	–	–	–	–	–	En la limpieza de la cinta se observa que se encuentra pegada, por lo el tiempo de limpieza demoro aproximadamente dos (2) horas. Se observa que la cinta tiene dos colores (negro y café)

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

15-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

15-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0015

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	16	Código de Identificación Provisional	RRY0016
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca							
SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca						
DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
1 parte sobre fenados archivo; [finados];	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

16-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

16-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0016

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	17	Código de Identificación Provisional	RRY0017
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
Música de la zona; grabado en año 1995, del grupo musical ECAAES; RV 7/1; para la grabadora tascam; TTB ECAAES MUSICA- I-24-95; 07;	Musica de la zona; grabado en año 1995, del grupo música ECARES RV 7/1	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

17-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

17-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0017

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	18	Código de Identificación Provisional	RRY0018
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Importante programa	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

18-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

18-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0018

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	19	Código de Identificación Provisional	RRY0019
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Lado uno: ya no vale para grabar [...ilegible]	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

19-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

19-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0019

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	20	Código de Identificación Provisional	RRY0020
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Niños Cocha Colorada; Alberto Sanchez; RVN 7 1/2 P. M:N:17	50264	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

20-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

20-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento 14/08/2024

Responsables del Tratamiento Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0020

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	21	Código de Identificación Provisional	RRY0021
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Conjunto los Migaldos; 81; 2	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

21-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

21-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0021

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	22	Código de Identificación Provisional	RRY0022
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música, pasillos, revolución para grabadora TASCAM !ECO!; 94;45012	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

22-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

22-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0022

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	23	Código de Identificación Provisional	RRY0023
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Sin descripción	_	_	_	_	_	La cinta N°23 fue utilizada para ilvanar la cinta N°24 hasta el punto de liberar el carrete cuya función fue de apoyo en la limpieza de cintas del proyecto y contar con 2 carretes vacios para limpiar y tambien fue aseada.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

23-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

23-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 14/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0023

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	24	Código de Identificación Provisional	RRY0024
Fecha de Revisión	14/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta N°24 al ser totalmente desilvanada para liberar el carrete en apoyo de limpiezas de cintas, fue nuevamente ilvanada pero sufrió de							Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Cinta sin Guarda Original

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Sin descripción	_	_	_	_	_	La cinta N°24 al ser totalmente desilvanada para liberar el carrete en apoyo de limpiezas de cintas, fue nuevamente ilvanada pero sufrió de varior cortes intencionales por el equipo archivístico, se tomará en consideración al reproducirla a futuro antes de la digitalización ya que no tiene empalmes.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

24-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

24-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

24-Cortes de cinta en ilvanada

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta N°24 al ser totalmente desilvanada para liberar el carrete en

Fecha de Diagnóstico: 14/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	14/08/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0024

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	25	Código de Identificación Provisional	RRY0025
Fecha de Revisión	15/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
X						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
CNT Chahuar - Hurqui-Imbabura; RVN 33/4 P, M: N20	75	Conjunto Chahuar Huarqui Imbabura N:10	_	_	_	1986-III- XV; [... letras ilegibles]; 75	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

25-Carrete LadoUnoAnverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

25-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

25-Guarda ReversoCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — No	
Horas de Aclimatación: 24	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 15/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 15/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0025
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	26	Código de Identificación Provisional	RRY0026

Fecha de Revisión	15/8/2024

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Programa coñas radiales, Productos Eusibio Juan Manuel Sigcha; 52; 50119	Programa [...horas] radiales, Productor Eusibio Juan Manuel Sigcha	52	_	Observaciones, un poco es programa [...gona.] y todo es de borrar	Programas Radiales de radio revista; Caparishun; Pensamientos Radiales; 50119	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

26-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

26-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

26-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

26-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

26-Guarda ReversoCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — No	
Horas de Aclimatación: 24	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 15/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 15/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0026
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	27	Código de Identificación Provisional	RRY0027
Fecha de Revisión	15/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
[...]; Lucha indigena; 70; 50045	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	HCJB-2; 70; RUNACUPAC LLAQUI CAUSI; Eusebio Sigcha; 1ero- 2do; 3ero-4to; programación; grandes luchas de Indigenas; 50045	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

27-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

27-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

27-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

27-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 15/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	15/8/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0027

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	28	Código de Identificación Provisional	RRY0028
Fecha de Revisión	15/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50080	Programa: Historia de nuestros antepasados Productor: Juan Manuel Sigcha Fecha: 11 de octubre 1986; Grabado para Grabadoras Sony	Programa: Historia de nuestro antepasados; Productor: Juan Manuel Sigcha; Fecha: 4 de octubre de 1986	Nuestra Historia del Ecuador; 111	Sin descripción	Sin descripción	50080; HCJB-2; Programa Juan Manuel Sigcha Domingo 31 de agosto de 1986; Programa Juan Manuel Sigcha Sabado 4 de octubre 1986 Historia de antepasados; Programa de la Realidad del Ecuador Tomás Mazabanda Octubre 7;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

28-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

28-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

28-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

28-Guarda ReversoCaja

Código Fotográfico de la Guarda

28-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 15/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 15/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0028

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	29	Código de Identificación Provisional	RRY0029
Fecha de Revisión	15/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Revolución : 3 3/4; N3	Conjunto Libertad de Sacha y Romance de mi pueblo; Prov Cotopaxi; musica malo grabado; musica apto para grabadora sony REV. 3 3/4	Musica nacional conjunto INTI AYLLU; N:27; 3/1	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50265; S3	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

29-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

29-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

29-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

29-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 15/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 15/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0029
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	30	Código de Identificación Provisional	RRY0030
Fecha de Revisión	15/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Una voz en la Boca de Lobo; E.S.; 50056	Sin descripción	XXIII de III de MIXIXXXVI - RADIO REVISTA	118	Sin descripción	Sin descripción	Luna en la boca del lobo; PGMA. N°3; 6-23-87; E.S.T. N°4; 7-30-87	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

30-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

30-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

30-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

30-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

30-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 15/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 15/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0030
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	31	Código de Identificación Provisional	RRY0031
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Niños Pimbalo, aficionados; Antonio Yanchaliquin y [Tacarpo Bilma y ...]; RVN 3/2PM N: 33	5023;66	Música religiosa y niños Pimbalo; N:33	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Música niños de Pimbalo; 25 diciembre 1983 programa de musica de los [...] alumnos; 10 de julio de 1983; música x 3 nacionales: Antonio Yanchaliquin, Gregorio Yanchaloiquin y Angel Martinez [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

31-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

31-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

31-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

31-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — No	
Horas de Aclimatación: 48	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0031
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	32	Código de Identificación Provisional	RRY0032
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Programa El [...] alimenta gracias al trabajo; Productor: Jose Maria Allauca) de los campesinos 1"-; fecha 7 de junio de 1984; 00109	Programa : nuestra tierra , fecha 26 de diciembre 1986; productor Eusebio Sigcha	(1) Programa de Agricola; viernes 26 deciembre de 1986; El productor Eusebio Sigcha; pasado = 2 veces; 50100	otra mitad esta vacia	Sin descripción	69; 50100	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

32-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

32-Guarda PortadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

32-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

32-Guarda ContraportadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0032
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	33	Código de Identificación Provisional	RRY0033
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
aficionados Loma Gorda; R.E.V.N: 33/4 P.M. N 12; 41	29 de agosto /82; programa música de las compañeras que estaban en el curso con el patrico sandoval; [numero ilegible];	Conjunto , de Talahua Salado Prov. TUNGURAHUA; N:34	Conjunto: Talahua; Sector: Tachapo; Provincia: Tungurahua; 1. A las montañas; 2. Pobrecita soy; 3. Guambrita Querida; 4. Golondrina negra; 5. Penas por un amor; 6. Pantión generoso; 7. Yo soy hijo de las malbas; 8. Dame tu mano paloma; 9. [..aliñatita]desis que te	Sin descripción	Sin descripción	HCJB -2; Conjunto los Talahuas en trompetas; musica por algunos aficionados a la música: Vilma y Lucrecia ; y José [...] 23 de septiembre /84; música de algunos aficionados de la provincia Tungurahua que nos visitaron a la [...] el X del /84; musica [...] las compañeras de San Francisco y Pongal; X del /84	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

33-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

33-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

33-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

33-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0033
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	34	Código de Identificación Provisional	RRY0034
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música Carvanal; listo para TASCAM 7 1/2; carnaval cantado	25; 50266	Banda de PUSIBI PANYATUG ; Prov. Cototpaxi ; N 21	sector Pusibi Panyatug; provincia Cotopaxi; 25	Sin descripción	Sin descripción	Revol 7/1/2; Banda de Pusibi; provincia de Cotopaxi; comuna Panyatug; conjunto juvenil; vierne 12 de diciembre 1987; estudios centrales "radio Runacunapac Yachana" "el saber del Hombre" cusica carnaval bajo; grabado para Tascam	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

34-Carrete Ladouno Anverso

Código Fotográfico Carrete

34-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

34-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

34-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si	X	Horas de Aclimatación: 48
	No		
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0034

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	35	Código de Identificación Provisional	RRY0035
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Conjunto Inovidables de Tungurahua y otros; 50212; Conjunto Inovidables de Tungurahua 3/3; a dos lados; 56	musica [....] musica de Riquil; los involvidales Tungurahua	Conjunto Las [...]	50212	Sin descripción	Sin descripción	HCJB-2; 56; REVOL 3/2; Programa educativo; Programa de José María Allaicis el [...] El Ecuador alimento, gracias al trabajo de los compañeros; elaboarado 2 de junio de 1984; 1era parte; cinta de doble lado	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

35-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

35-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

35-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

35-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0035
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	36	Código de Identificación Provisional	RRY0036
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música Nacional; varios interpretes N° 47	Sin descripción	Niños de la Cocha Colorada N; 2	Música -zona apto para grabadora TASCAM; conjunto niños de la escuela [...] Duchicela; Recinto Cocha Colorada; Pronvinca Bolivar; 1. A mi Rosita; 2 Maria Juana; 3 Cocha Mantasha [...]; 4 [...] quiero cantar; 5 A mi Cuchabamba; 6 Shamuylla taitico, 7 coplas de lucha; 8	Sin descripción	Sin descripción	HCJB-2; Musica de los alumnos de la Comunidad Cocha ; 31 de oct sabado; [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

36-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

36-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

36-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

36-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0036
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	37	Código de Identificación Provisional	RRY0037
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X				X						Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X				X						sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
CNT. LINDERO-T.; Conjunto Lindero RV. 3/2 Listo para SONY Un poco si; 5,223; rvn 3/2 P.M; N:37	37	Prov. Tungurahua RV 7/2; 5242	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Conjunto Mijaldos 7 1/2; Conjunto Mijaldo grabado una para 1/2; 1.-Por los pajonales 2.- La casa Blanqueada 3.- Por los trigales 4.- Voy a rifirir 5.- Cuyay longa de mi vida 6.- Ojos azules 7.- Simonita 8.- Los anacos de mi longa 9.- Por andar bebiendo 10.- Cuchi comercio; HCJB-2; 37	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

37-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

37-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

37-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

37-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0037

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	38	Código de Identificación Provisional	RRY0038
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
4ta parte Proyección Nacional de Bolivar; Musica de acordión de Proyeccion Nacional de Bolivar de la comunidad andina en año RV7/1; 32	Sin descripción	DUO SIGCHA	50203	Sin descripción	Sin descripción	Musicas; Musica de calidad hasta para; Musicas de Duo Lisintuña Sigcha Rev 3/2 19 de junio 1982; Musicas de los hermanos Sigcha grabado 9 de junio de 1987 colaboracion especial 1.- Cinta de color sanjuanito 2.- Juraste quererme 3.- El amor del campesino 4.- Avesilla campesina 5.- La vaca lechera 6.- Calvario de una madre 7.- El pajonal 8.- Jueguito de amor 9.-	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

38-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

38-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

38-Guarda Portada de Tapa
Código Fotográfico de la Guarda

38-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0038
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	39	Código de Identificación Provisional	RRY0039
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Niños de Santo Domingo RVL 3/2 P.M. N:30; 12	Sin descripción	Música indigena de conjunto Ricchaki de Torneado Urquita	copia a computadora 2005-08-12; 50260; 3 n	Sin descripción	Sin descripción	Aficionados de Cozubamba Provincia de Cotopaxi Musica - Cantado	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

39-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

39-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

39-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

39-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0039

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	40	Código de Identificación Provisional	RRY0040
Fecha de Revisión	16/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50161; Revista radial cursos de los reporteros	50160; 151; Programa: Caparishuna Productor: Varios compañeros Fecha: 1 de julio 1984	Programa: Charishun; productor: varios compañeros; sin fecha	50161	Noticias programas Productor: Varios compañeros Fecha: 10 de Julio 1984 Noticias y entrevistas, adivinanzas y música idioma	Observaciones: Contiene dos programas en primer paso esta comunicados que falta de grabar 15 minutos los comunicados no pasar	HCJB-2; 151; 50161; Lunes 25 de agosto	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

40-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

40-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

40-Guarda Contraportada
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

40-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

40-Guarda ReversoCaja
Código Fotográfico de la Guarda

40-Guarda InteriorCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	14/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0040
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	41	Código de Identificación Provisional	RRY0041
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50058; 124; Problemas de campesinos	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	HCJB-2; 124; RUNA CUNAPAC JATUN LLAQUI CAUSAY; EUSEBIO SIGCHA; 9 de octubre 1986, 5ta parte, octubre13 de 1986, 6ta parte	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

41- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

41-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

41-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

41- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0041
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	42	Código de Identificación Provisional	RRY0042
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50118	13; Niños de Chiquishungu; viernes 6 noviembre; RVN 3 3/2; No 28	N: 28; Niños Laihua Chiguizungo	50118; Congreso 10 de agosto 1987	Sin descripción	Sin descripción	50118; 13; THRU THE BIBLE; HCJB; Programa No. 4215; Airing Date Oct 28 Tue; Programa 500 años	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

42- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

42- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

42- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

42- Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0042

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	43	Código de Identificación Provisional	RRY0043
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
09; 50239	N: 24 CNT. Los Marquitos; RVN 7 1/2 PM	N: 24; Conjuntoi Marquitos; Prov Tungurahua; junio/88	50239	Sin descripción	Sin descripción	09; Conjunto los Marquitos; provincia Tungurahua [... Lindero] sector; copiado a computadora; agosto 10 del 2005; 1. Fuera huambra Careshina; 2. Caldo de gallina; 3. semonita; 4. el canelaso; 5. chimbalito cachimbalu; 6. cuando vengo no mas vengo; 7. los anacos de mi longa; 8. por las alturas del Chimborazo; 9. viviendo no mas molesto; 10. bonita huambrita; 11.	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

43- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

43- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

43- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

43- Guarda ReverdodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0043
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	44	Código de Identificación Provisional	RRY0044
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50104; EB.4941 nov 18; CO 4942 Nov 14; Programa: 1 Aprendamos de los antepasados	Sin descripción	Programacion cuñas de Eusebio SI	127	Sin descripción	Sin descripción	50051; Producción cuñas: por Eusebio Sigcha "RADIO RUNACUNAPAC YACHANA"	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

44- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

44- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

44-Guarda Portadadetapa

Código Fotográfico de la Guarda

44- Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0044

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	45	Código de Identificación Provisional	RRY0045
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50094; Aprendamos de los demás; 25 oct/88; AA	Sin descripción	Sin descripción	130; 50094; Aprendamis de los demás; septiembre 25 1988; Prodductor Angel Ayme; hasta Org de Q Billus - Pichincha	Sin descripción	Sin descripción	50094; Lista 3; 7 1/2; [...Alanai] #3; sábado 3 de mayo 20:00 horas;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

45- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

45- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

45- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

45- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0045
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	46	Código de Identificación Provisional	RRY0046
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	34; 50164	50095; Archivo III; Programa Derechos Humanos; Productor Jose María; 28 de agosto 1986; la mitad vacia	50095	Sin descripción	Sin descripción	[34] 50095; HCJB-2; Programa Derechos del pueblo por Jose María Allauca; jueves 28 de agosto de 1986; Programa nuestra [...]; Salud; Domingo 19 de enero, Programa de salud con dos compañeros Segundo y doctora Zoila Betancourt	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

46- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

46- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

46- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

46- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0046
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	47	Código de Identificación Provisional	RRY0047
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X				X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						x	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50084; Programa Derechos Humanos; productor José María A; fecha 28 de agosto 1986	Salud	Sin descripción	133, 50084	Sin descripción	Sin descripción	50084; música nacional; presentacion del programa agrario	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

47- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

47- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

47- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

47- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0047
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	48	Código de Identificación Provisional	RRY0048
Fecha de Revisión	19/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N48 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
67; Niños de Pimbalo; RVN-3 3/4; música religiosa	50221	N: 32; Niños Escuela de Pimbalo	67; Conjunto: [...] Ñecmto Pimbalo 1. En el cerro Punibata; 2. Runipac Taquiv; 3. Todas todas señora; 4. cargado vinbita; 5. [...] Ñucamilami; 6. Sumac jizusha; 7. Terminar la [...]; 8. Runapacllagu: gualni; 9. soy el indio de mi raza; 10. Ayo nuca llactamc; 11. en mi	Sin descripción	Sin descripción		La cinta N48 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

48- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

48-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

48-Guarda LomodosdePortada/48-Guarda LomounodePortada2
Código Fotográfico de la Guarda

48- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

48- Guarda Reversodetapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N48 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 19/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0048
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	49	Código de Identificación Provisional	RRY0049
Fecha de Revisión	19/08/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X				X						Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N49 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
28-IV-82; Julian A: 1. Historia de antepasados hasta 900; 2. Música de Conjuntos hasta 1331; 3. Cayetano y Mariano: Organización antepasados y actual	17, 50079; mayo 23/82; Jose María, Eusebio Sigcha; característica de Simiatug hasta 739; Peligro para los jóvens de 739 hasta 1526; Angel Poaquiza, Humberto Chanahuano; Cuento de 2 hijos, Alfredo Guaman; Cuento tarde de carnaval, Angel P ; Sol y viento, Angel Yuquilema	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	17; 62009	La cinta N49 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

49- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

49- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

49- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

49- Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N49 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 19/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0049

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	50	Código de Identificación Provisional	RRY0050
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50155; 6; Programa de salud; 17 marzo/84	Sin descripción	Programa de Jóvenes; Productor algunos compañeros; 16 de octubre;	6	Sin descripción	Observaciones: Contiene dos programas	50155; Salud; programa de salud por la misión de salud; invitacion al curso de mujeres; mayo 24 /84	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

50- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

50- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

50- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

50- Guarda Interiorde caja
Código Fotográfico de la Guarda

50- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0050
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	51	Código de Identificación Provisional	RRY0051
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50113; 9 Dic/83, Programa de salud; 11 dic Grupo radio, teatro; Conozcamos la vida pasada;[...]; Navidad , José María 22 dic/82; Programa Movimiento Ecuarunari 24 dic/83, Jeús Ch., Mariano	50113, julio 15 Programa Cuestión indigena en el Ecuador, Jesús José Chulco; sep/83; Programa la situación de los pobres, Ángel Ayme; Sep 21/83 Programa Hnos Chanahua de Pímbalo, carnaval; grabado doble lado	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	156, Lado 1; 15 de julio; Programa Cuestión Indigena en el Ecuador, Jesús Chulca; sep 20 Programa situación de los pobres, Angel Ayme; 21 de sep/83; Programa musica Hnos Chanahuaro de Pimbalo; Dic 9/83: Programa de salud por grupo; Dic 11; Programa conozcamos la vida parada. Lado 2. Dic22/83 navidad José María Allauco; Dic 24/83 Programa Movimiento Ecuarrunari	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

51- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

51- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

51- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

51- Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0051

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	52	Código de Identificación Provisional	RRY0052
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Trio Fronterizos	N 1: 50: revolución 3 3/4	N. 29; Música nacional del Trio los fronterizos;	Provincia; saber del hombre	Sin descripción	Sin descripción	50; Agua de Guayusa; Canciones del Trio Los fronterizos; (A) 1. Compadre Miguel; 2. Amor del Alma; 3. Rosa María; 4 Paloma mensajera; 5. Cruel ausencia; 6. Mujer ingrata; 7. Pesate longuita; 8. Canelazo; 9. Mi amor sincero; (B) 1. El pajonal; 2. Pobre negro; 3. Agua de guayusa; 4. Ojos negros de mi samba; 5. Palomita mía; 6. Todo se paga; 7. Toros del pueblo; 8. Casa blaqueada;		

Anexos Fotográficos - Preinventario

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

52- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

52- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

52- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

52- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0052
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	53	Código de Identificación Provisional	RRY0053
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X				X						Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X				X						sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X				X						Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50086; Programa de organización, habla David Punina; organización	Programa 500 años; 12-XII-92	50086; sep 11/87	Sin descripción	Sin descripción	50086; Programa [...] de la F.R.Y.H.; Manuel Cornelio, y Alfonso [...] Pavón; el dia jueves 12 de julio	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

53-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

53-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

53- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

53- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0053
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	54	Código de Identificación Provisional	RRY0054
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50232;Revolución : 3 3/4	40; N. 1; Musica de Ñuca Llacta "Chiquizongo" 31 de enero 1980; Niños de Piquil- Laihua	No: 1: Los niños de Laihua y Chiquizungo	Conjunto: Los niños de la escuela; recinto: Laihua Chiquizungo; REVOL 3/2; 1.Talahua Runa; 2. planta hermosa; 3. Por la altura de saltó; 4. Quien soy yo; 5. Uriurilla Anagushquita; 6. Rosa María; Conjunto Ñuca Llacta o Recinto Chiquizungo 1. Chiquizungo Mantas [...]; 2. Llagaguiñita	Sin descripción	Sin descripción	Música N: 1; 40; HCJB-2; 29 [...] de 1984; Programa [...]; 1era pista	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

54- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

54- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

54- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

54- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0054
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	55	Código de Identificación Provisional	RRY0055
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50077; 80; Pro. Org. E.S.	Sin descripción	Tungurahua N°. 23	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50077; 80; Así pensamos - Organización por Eusebio Sigcha 1° noviembre 1982	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

55- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

55 Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

55- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

55- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0055
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	56	Código de Identificación Provisional	RRY0056
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
81; Programa Radio revista y los reporteros; productor varios compañeros; fecha: 1 a 5 de junio de 1985;	Guía del Programa CAPARISHU; Curso del 1 al 5 junio 1985	Programa Radio Revista y los reporteros; productor: varios compañeros; fecha 1 a 5 junio 1985	50085	Sin descripción	Revista Radiofoncia del 1er curso de reporteros populares con los secretarios de las comunidades; realizado del 1ero al 5 de julio /85	50085; 50084 ; 81; HCJB-2; Curso realizado los 5 días aquí en Simiatud; 1 al 5 de junio 1985	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

56- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

56- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

56- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

56- Guarda InteriordeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

56- Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0056

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	57	Código de Identificación Provisional	RRY0057
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X				X						Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X				X						sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50092; febrero 82; José Caiza y Mariano [...] nuestro idioma 1era parte =1020	50092, 91; febrero 82, Jose María [...] y palabra dae Dios; 1er parte = 1.120	Sin descripción	50011; 40; HCJB-2; Programa Robos en simiatug detalle como fue; [Nau...]; pasar viernes 2 de junio; Salud Alfonso [...]	Sin descripción	observaciones: hay una parte los comunicados; de no pasar, hay un poco sin [...] vacia; despues de noticia	50109; 5; HCJB-2; CAPARSHUA QUICHUA J. Castellano, septiembre 15 de 86	Cinta con dos cajas de guarda; 50011; la otra caja 50109 falta la tapa de guarda; la cinta tiene numero 50092

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

57-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

57-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

57-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

57- Guarda InteriordeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

57- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0057

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	58	Código de Identificación Provisional	RRY0058
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50114; 55; Programa Agropecuario, intercambio de experiencia sobre la comercialización; fecha 20 de junio /88; FOF 1167669	Sin descripción	Programa agrario; Productor Angel Ayme; intercambio de experiencia de la comercializacon UOCE; fecha 20 junio [...]	50114	Sin descripción	Sin descripción	50114, 55; HCJB; Programa Agropecuario, intercambio de experiencia sobre la comercializacion	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

58- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

58- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

58- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

58- Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0058

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	59	Código de Identificación Provisional	RRY0059
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	106; Programa infantil; desde el [...]; y música de el [...] Tixilema del porvenir; grabado en junio 93	166	106	Sin descripción	Sin descripción	50012; Programa de Alfonso Yanchaliquin; La tierra y sus dueños	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

59- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

59- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

59- Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

59-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

59- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0059
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	60	Código de Identificación Provisional	RRY0060
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50109;5; Radio Revista realizado Taller curso 6-8-95; Los reporteros y personal RRY; Producción: Angel Ayme, Nolberto [...], Pedro Caiza, [...]	Sin descripción	[...]	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	4; HCJB-2; martes 30 noviembre /93 organización Eusebio; José María, noticia y [...]; programa 4051; WED MAR 12	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

60- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

60- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

60- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

60-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si	X	Horas de Aclimatación: 72
	No		
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0060

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	61	Código de Identificación Provisional	RRY0061
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50122; 78; programa radio teatro; elecciones 1984 y contiene varios programas , esta grado ambos lados	18 de marzo de-/84; programa de radio teatro, la cantina; 2 de enero /85 programa de educación del Instituto Simiatug [...]; 3 de febrero /85 radio teatro programa de [...] huambra; Cesar Amanyanda	Programa Radio, teatro, productor varios compañeros; fecha: 2, 3 febrero 1984	Sin descripción	Sin descripción	observaciones: contiene cuentos de dos hermanos y después los migrantes fecha 29 de marzo 1984; otro programa sobre la educación	50122;78; radio teatro; [...] Programa radio teatro de algunos compañeros colaboradores nuevos; domingo 18 de marzo de 1984; sobre la cantina- Simiatug; los migrantes campesinos en la sierra, colaboración para algunos compañeros; junio 29 de 1984; 2 de enero de 1984 programa de educación de parte de instituto Simiatug [...] 3 de febrero /85;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

61- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

61- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

61- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

61- Guarda InteriordeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

61- Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0061

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	62	Código de Identificación Provisional	RRY0062
Fecha de Revisión	19/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50259;70	Carnavales- Pimbalo; N: 15; RVN 3 3/4 P.M	N: 15; musica: carnavales Pimbalo	50259 Conjunto los aficionados del carnaval; recisto Pimbalo; 1. María Juanita; ". Guambra mia; Progrma de la mujer; esta cinta esta completa	Sin descripción	Sin descripción	50259; 70; carnaval 87; Salud; 1. Programa general de la mujer, 8 de diciembre de 1984; Nicolasa Sinchigalo	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

62- Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

62- Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

62- Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

62-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

62-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 19/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 19/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0062

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	63	Código de Identificación Provisional	RRY0063
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
X						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50067;77;Programa; Organización, Eusebio S.	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	77; Organización nuevo	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

63-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

63-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

63-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

63-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0063
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	64	Código de Identificación Provisional	RRY0064
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Cuentos de Gregorio; Tixilema; Viernes 6 noviembre	100; 50111; Cuento de gato con gregorio Tixilema; 6 de noviembre/87; Un cuento [...]; 5 diciembre 1987;	Música	50111	Sin descripción	Sin descripción	100; Orden: 1; Fecha: 10/12/89; Lugar: Simiatug; Quien Habla: Conjunto Rumopa juyay; Tema: Simiotenita; [...] Tipo M: musica; 2; Fecha: 10/12/89; Lugar: Simiatug; Quien Habla: Conjunto Cusishisa; Tema: Chimbolomo [...] Tipo M: Música; 5; Fecha:	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

64-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

64-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

64-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

64-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0064

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	65	Código de Identificación Provisional	RRY0065
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	78; : 35; José Poaquiza y su arpa; RVN 3/2 P:M:N	N.35: José Poaquiza su arpa	50201Revol 3/2	Sin descripción	Sin descripción	78; Banda de mi Pueblo; música alegre; Pobre Pilahuin; Balentina	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

65-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

65-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

65-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

65-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

65-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0065

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	66	Código de Identificación Provisional	RRY0066
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50066; Programa Org. Por Eusebio Sigcha 7/2	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	61; 50066; Programa: Organización por Eusebio Sigcha 7/2; Thru The Bible Program No. SP 951	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

66-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

66-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

66-Guarda PoprtadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

66-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0066
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	67	Código de Identificación Provisional	RRY0067
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50203;39;	28.20; Música de Eusebio Sigcha; RVN 3/2 PM: 48; Russian Gospel Lt. Hour; christmas HCJB	Música Nacional	Programa de música, variables -nacionales	Sin descripción	Sin descripción	32; Música carnavales con los compañeros de Mindina y Cutahua	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

67-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

67-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

67-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

67-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

67-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — No	
Horas de Aclimatación: 72	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0067
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	68	Código de Identificación Provisional	RRY0068
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50263	57, Los Pomasqueños; RVN: 71/2 P.M; N:18	N: 18; Música de otras provincias Pomasquenos	50263; Conjunto Pomasques [...] provincia: Cayambe	Sin descripción	Sin descripción	57; HCJB-2; Música del Conjunto Pomasqueños y el [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

68-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

68-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

68-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

68-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

68-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0068
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	69	Código de Identificación Provisional	RRY0069
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X				X						Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X				X						sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X				X						Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
27; Aficionados Tingo; RVN. 3/2 PM. 37; 16-1-82	Sin descripción	N: 37 [...] Tingo	27	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

69-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

69-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

69-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

69-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

69-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0069
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	70	Código de Identificación Provisional	RRY0070
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección Visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50186; 35; Programa Primicia con Eusebio Sigcha	Sin descripción	Sin descripción	Radio Teatro; Programas: Tarifas de Transportes de Simiatug a las ciudades; viernes IX-XV/88	Sin descripción	Sin descripción	35; cinta N° 2; semanal de noticias	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

70-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

70-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

70-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

70-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si	X	Horas de Aclimatación: 72
	No		
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0070
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	71	Código de Identificación Provisional	RRY0071
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50081; 92; Experiencia de otras organizaciones; 28 XII 86; Mariano Poaquiza	Sin descripción	Experiencia de otra organización; 28 XII 86; Mariano Poaquiza	HCJB-2	Sin descripción	Sin descripción	50081;92: (1) Programa de Expereriencias de otras organizaciones; Productor del Programa Mariano Poaquiza; Domingo 28 de diciembre de 1986; pasado 2 veces	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

71-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

71-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

71-Guarda- LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

71-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0071

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	72	Código de Identificación Provisional	RRY0072
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección visual - Preinventario

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
24, Música Indigena varios; R.V.N. 3 3/4 PM: N 14; Música al lado de Cristo; y otras canciones sanjuanitos alegre	50206;	Archivo	Archivo; 500 años de Resistencia Indígena; Programa de la serie "Crianza de cerdos"; "Crianza y manaejo de cerdos en gestación"; Agricola; enero 18/86; 55 Gab 3 3/4; MAL 8	Sin descripción	Sin descripción	50206;24; Música - varios interpretes Revol 3 3/4	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

72-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

72-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

72-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

72-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

72-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0072
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	73	Código de Identificación Provisional	RRY0073
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50116; 12 de marzo/84; Prog Ayer por la tierra hoy por la Educación; 25 de junio/84 Prog de Educación relegido por algunos dirigentes	50116; 3 de junio/84; programa Historía de maatrimonio y organización de la familia; 3 de junio /84; Pro Lenguaje y su problema, Cesar Amangandi; 29 Dic/84; Programa Educación indigena del recinto Piquil Laihua; 30 Dic/84 Programa música por José CM; grabado doble lado	Sin descripción	Archivo	Sin descripción	Sin descripción	50116; 123; Educación; 12 de marzo/84; Programa de Educación ayer por la tierra hoy por la educación, José Caiza; 25 de junio/84 Programa de educación recogido algunosdirigentes de la comunidad; 3 de junio/84 Histroría de matrimonio y organización de la familia, César Agustin Amangandi; 3 de junio/84; programa Lenguaje y su problema; César Agustin Amangandi; 29 de	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

73-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

73-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

73-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

73-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte - Preinventario

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0073
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	74	Código de Identificación Provisional	RRY0074
Fecha de Revisión	21/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50091; 8 marzo 82; Angel Poaquiza- Mariano Poaquiza; Desarrollo de las comunidades Salaleo, Cutahua, Yatalo; 1era parte:1120	50091; 102; Marzo-26-82; Cuaresma y semana santa; Jose María- Mariano; hasta 1275; marzo-82; Las Leyes- Jesús Chulca- Mariano 1) 8 de marzo 82; Desarrollo de comunidades -Angel P - Mariano P; 2) Cuaresma - José maría- Mariano; 1275; Leyes - José Chulca- Mariano	Julio 9 de1982 Archivo Elizabeth Montaño Programa conversemos de mujer a mujer Marzo 72 a Julio 82	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50091;102	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

74-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

74-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

74-Guarda Lomo2Tapa
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

74-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

74-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

74-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0074
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	75	Código de Identificación Provisional	RRY0075
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50152; 91; Comercialización; 3 de febrero/85; Programa comercio [...]; César Amangandi	50152;Programa de Cooperativa por Davir Armas y M.P.L. ; 16 de oct /84 y 18 oct/84 Programa de la Coop 2da parte; con David Armas; 4 de Dic/84; Programa 3era parte de comercialización; Francisco Sigcha, José María; pasa al otro lado	Sin descripción	50152	Sin descripción	Sin descripción	50152; 91; Cooperativismo; 16 de octubre/84; Programa sobre la Cooperativa David Armas y M. P. el 18 de octubre/84; Programa sobre la Cooperativa 2do parte; con David Armas y mas comañeros; 4 de 3 diciemgre 1984; Programa de Comercialización con la comisión Francisco Sigcha y José María; 3 de febrero de 1985; Programa Comercio [...], César Amangandi	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

75-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

75-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

75-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

75-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0075

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	76	Código de Identificación Provisional	RRY0076
Fecha de Revisión	21/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
14 septiembre /82; 625: Derechos Humanos; Mariano Poaquiza; 1° parte; 21 septiembre; Jose M. Allauca 1° parte; 1000 países centroamericanos; 25 septiembre/82; ; Mariano Poaquiza; 2° parte Derechos Humanos	50217, Octubre 5/82; Mariano Poaquiza; Programa Carta de un obrero 1° parte; La vida nuestra 1° y 2° parte; 1214	8 de Marzo de 1982 Dessarrollo de comunidades Angel P. y Mariano P. Cuaresma Jose Maria - Mariano P. 1275 Leyes Jesús Chulca - María	50127	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

76-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

76-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

76-Guarda Lomo2Tapa

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

76-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

76-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

76-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0076

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	77	Código de Identificación Provisional	RRY0077
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Prog-Org. Tema La Minga Realizado por EusebioSigcha Revol.3/2; 50062; 87	Sin descripción	Sin descripción	Traslado N°1 Sr.Galo Plaza (Texto Tachado)	Sin descripción	Sin descripción	87	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

77-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

77-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

77-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

77-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0077
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	78	Código de Identificación Provisional	RRY0078
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
X						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Revolución.33/4: N4	CN. 17 Talahua; Listo para Grabadora	Música Nacional	Conjunto Talahua 1ero. Programa "Revista" de los jovenes Tingo, Cocha, Santo Domingo 2da. Parte Sep-90-88; Revol. 3/2; 17; 50215	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

78-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

78-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

78-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

78-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

78-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0078
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	79	Código de Identificación Provisional	RRY0079
Fecha de Revisión	21/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
CNT. INT 6.8 LIMON 27 RBN 3 1/2	50254	Programa agropecuario	Cuñas Reflexivos Agropecuaria; 64; Musica Indígena 7/2	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

79-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

79-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

79-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

79-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

79-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	19/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 21/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 21/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0079
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	80	Código de Identificación Provisional	RRY0080
Fecha de Revisión	22/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música de la Zona Duo Caiza y Sigcha Grabación N°10 /93 Revolución 7/1	50244	Programa sobre la Salud Sobre Alimentación; Caiza Sigcha	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Música Duo Caiza y Sigcha; 1era Parte de grabación; HCJB-2; Musica de la Zona Duo Caiza y Sigcha grabación N°10 /93 Revolución 7/1; 72	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

80-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

80-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

80-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

80-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	21/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 22/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 22/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0080
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	81	Código de Identificación Provisional	RRY0081
Fecha de Revisión	22/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
N: 36; Artista Ambateño; RVN: 3/2; Solista Elicier Zuleta Rojas; 33/4 para Sony	50220	N° 43 Solista; cantante Rocío Proaño	Resumen Demanda 1-6 Dic-86	Sin descripción	Sin descripción	50220;01; 18-08-80; 45M; parte	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

81-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

81-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

81-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

81-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	21/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 22/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 22/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0081
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	82	Código de Identificación Provisional	RRY0082
Fecha de Revisión	22/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50205; 74; Música Cayambeña; RVN 3 3/4 P.M.	C C M # 0281; Original	N: 22; Música Nacional; Tayambena	50225; 74; conjunto: Folklorico; Revol 3/2;	Sin descripción	Sin descripción	24348; Música por el Conjunto Folklor de Cayambe	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

82-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

82-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

82-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

82-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	21/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 22/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 22/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0082

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	83	Código de Identificación Provisional	RRY0083
Fecha de Revisión	22/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50047; 91;	Sin descripción	Primeros meses del /89; Programa Alto costo de vida de [...]; 7/14	Segunda parte "Conversemos de los problemas"; colaboración los corresponsales, curso de capacitación noticiero; mayo 14 1988; Archivo	Sin descripción	Sin descripción	50047-99	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

83-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

83-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

83-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

83-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	21/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 22/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 22/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0083
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	84	Código de Identificación Provisional	RRY0084
Fecha de Revisión	22/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	49; Música N; Pasillos; R-V.N. 3 3/4; N 9	N° 9; Música Nacional; pasillos; R-V. 3/1	HCJB;	Sin descripción	Sin descripción	48; Programa Luchas Indígenas ; 31 de Octubre de 1987; N° 10; Eusebio Sigcha; duración 28"	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

84-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

84-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

84-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

84-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	21/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si	X	Horas de Aclimatación: 24
	No		
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 22/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 22/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0084
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	85	Código de Identificación Provisional	RRY0085
Fecha de Revisión	26/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N85 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50230; Música Salasaca y música de Simiatug; varios interpretes; R.U.L 3/2 P.M.; N 25	11; Música solo A; dic 25/88; Programa de música de Pimbalo de los alumnos; 10 de julio /83; Algunos aficionados	N° 30 Niños de Santo Domingo	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	12; Miércoles 17 de septiembre; Programa de Música; colaborado por las aficionadas Ambelina y Carmelina; HCJB-2; Sábado 11 oct/86; cantan alumnos de Sto Domingo, escuela [...]	La cinta N85 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas. Con la aprobación de la Coordinadora, se decidió conservar las etiquetas originales, especialmente las de la marca SONY, las cuales, debido a su tamaño, se guardarán en su carrete

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

85-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

85-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

85-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

85-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	22/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N85 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 26/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 26/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0085

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	86	Código de Identificación Provisional	RRY0086
Fecha de Revisión	26/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
48; Solista- cantante Rocio - Proaño; RVN 3/2 PM; N42; THRU THE BIBLE; Program No. 4215; TTB, airing date; Oct 28 Tue	Sin descripción	Música Nacional;Pasillos	Lunes 05/03/84	Sin descripción	Sin descripción	48; Música Nacional; Programa de música nacional, pasillos desde radio H M 1° Quito; Programa: SP - 604	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

86-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

86-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

86-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

86-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	22/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 26/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 26/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0086
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	87	Código de Identificación Provisional	RRY0087
Fecha de Revisión	26/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50026; A Y; Prog minas	Sin descripción	Sin descripción	51	Sin descripción	Sin descripción	50026; Tema Aclaración del problema de minas para los comuneros de Matilde Salinas; Orden: Salimos Fun [...]; 26-03; Lugar: Simiatug; Quien habla y su cargo: "Raul Ramos- Presidente de la comuna Matilde Salinas; Tiempo; Revolución 7 1/2, Sexo H;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

87-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

87-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

87-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

87-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	22/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 26/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 26/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0087
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	88	Código de Identificación Provisional	RRY0088
Fecha de Revisión	26/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50126; 66 o 99; Noticia de Revolución FRYRR y comunidades	Sin descripción	Sin descripción	50128; Programa Educación y Cultura; Las Nacionalidades Indígenas; Productor Eusebio	Sin descripción	Sin descripción	50128;66	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

88-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

88-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

88-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

88-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	22/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 26/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 26/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0088
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	89	Código de Identificación Provisional	RRY0089
Fecha de Revisión	26/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
#1; Orquesta Los Dinos; R.V.N 3 3/4 PM; N 6	Sin descripción	Orquesta los Dinos N: 6	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	31; Simiatug; 29 de junio de 1985; HCJB-2; Música dedicado por el Conjunto Los Dinos de Latacunga	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

89-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

89-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

89-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

89-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	22/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 26/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 26/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0089
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	90	Código de Identificación Provisional	RRY0090
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50149; 63; Programa de Alfonso, Minas	Sin descripción	Sin descripción	50149; 64	Sin descripción	Sin descripción	50149; Programa de firmas editados de los Derechos Humanos; fecha grabado 26 de noviembre 1999; Alfonso Yalipuima; Este programa es para el 14 de enero /94; pero dan [...] ; gracias; Alfonso [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

90-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

90-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

90-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

90-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0090

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	91	Código de Identificación Provisional	RRY0091
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50196; 152; Programa Salud; Primera parte viernes 8 octubre, Segunda parte lunes 14 octubre	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50196; 152; Programa Salud; Primera parte viernes 8 oct; segunda parte lunes 11 oct; Segundo José; Músicas	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

91-Carrete Lado unoAnverso

Código Fotográfico Carrete

91-Carrete Ladodosreverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

91-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

91-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0091

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	92	Código de Identificación Provisional	RRY0092
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
12	Sin descripción	Noticiero, segundo programa	12; noticias	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

92-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

92-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

92- Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

92- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

92-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0092
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	93	Código de Identificación Provisional	RRY0093
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50011, Noticias y entrevistas por compañero Alfonso; para lunes 6 septiembre	10 años de Radio, parte 3. R.V. 7/1, 1993; 10 Años de Radio R. Y.	50135	Sin descripción	Sin descripción	24; Tercera parte del Programa 10 años "Radio Runacunapac Yachana"; 1° Intervención musical CUSHIASITUR Simiatug (animadores) II; 2° Danza Centro " Capacitaación de la Mujer" (Simiatug) I ;Intervenvci 3° Intervención musical, MUSHUI CAUSAI QUIALO (Simiatug) II ; 4° Intervención musical Escuela, provincia de Galápagos " MUSHUC ÑAN" Cocha Colorada (Simiatug) II ;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

93-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

93-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

93-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

93-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

93-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0093
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	94	Código de Identificación Provisional	RRY0094
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
34, Música del Conjunto PUCACUHSMA. II; grabación de 2 lados	50209; CNT PUCA-CUHSMA; R.V.N. 3 3/4 PM:18	10 años de Radio , parte 5" RV 7/1; 1991	50201;121	Sin descripción	Sin descripción	Resultados del concurso, entrega de los premios; Primer lugar PUCA CHUSHIMA (Simiatug); Segundo lugar ALMAS [...] (Simiatug); Tercer lugar CORAZON JESÚS (Montaña, Tungurahua); Intervención Eusebio Segcha, dando a conocer los finales del campeonato; Intervención Fernando ERPE [...] ; dando a conocer el enlace radial [...] ; Intervención musical	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

94- Carrete LadodosAnverso
Código Fotográfico Carrete

94-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

94-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

94-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

94-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0094
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	95	Código de Identificación Provisional	RRY0095
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
26 de febrero 1984; Prog de José Vicente Cañar [...] Eusebio Sigcha; música /84; Prog música Manuel Chanahuano, Isidro Caiza /84; música de José Gavilanez [...]	10; Cumbias variadas [...]	N. 25; Música de aficionados de zona Simiatug	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	11; música; 26 de febrero de 1984; Programa de música por José Vicente Cañar de Punta Piñalio; Salasacas 24 de mayo de 1984; Música de JACHACAMAYUC: El Mundo Indígena de la prensa ecuatoriana; José María Allauca , Programa 30 minutos	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

95-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

95-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

95-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

95-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0095

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	96	Código de Identificación Provisional	RRY0096
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50128;178; Programa Nuestra Tierra agaropecuario; productor Eusebio Sigcha, fecha 26 diciembre /98	Música 17:00; sábados	Presentación de cada programas	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50050; 39; radio Revista ; Latioamericano; Presentación de todos los programas nuevoas para usar; 12 deabril -93 al 94 y presentado para el 95; puede [...] al año 2000; Simiatug 01-24,-93	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

96-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

96-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

96-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

96-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

96- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0096
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	97	Código de Identificación Provisional	RRY0097
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50009; P.G.A. Religioso; para sábado; Alfonso	65	Programa [...]; fecha 25 mayo [...]; Alfonso Y. S	Sin descripción	Sin descripción	Observaciones: habla sobre embarazo; productor Elvira Nicolaza Sinchigalo	50009; 65; HCJB-2; Programa Mi Tierra; mayo 25 de 1982; pasa [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

97-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

97-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

97Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

97-Guarda InteriorCaja

Código Fotográfico de la Guarda

97-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0097

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	98	Código de Identificación Provisional	RRY0098
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50237	80; Hnos Velasco Ramos, música antigua; RV 7/1; lado A	Música antigua [...]	BBB 1950	Sin descripción	Sin descripción	30; congreso; 10 de agosto 1984; buena musica, Hermanos Velasco Ramos, música antigua; 1) Golondrina negra; 2) Dame tu mano paloma; 3) Solo a la copa me he dado; 4) Somos amantes; 5) Cuchillo de palo; 6) Blanca [...]; 7) Pillorenita; 8) Amar [...]; 9) [---] ; 10) llamada [....]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

98-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

98-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

98-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

98-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

98-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0098
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	99	Código de Identificación Provisional	RRY0099
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50168;71; Programa Así pensamos; Producción ES	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50168;71;Programa semanal Asi pensamos por Eusebiio Sigcha; La realidad en que vivimos; martes 5 de julio 1988; Programa P° 1; duración 30 minutos; t-30- 8 am; t -30 8 pm; 373-33; 882 561; Semanas festivas de Berlin 1974; Semanas festivas de Berllin 1974; 2. Concierto Sinfónico Pelléas und Hélisandx op. 5; A. Schonberg; cinta 2 45´ 20"; español ; 71/2 i.p.s. portugues	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

99-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

99-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

99-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

99-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0099
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	100	Código de Identificación Provisional	RRY0100
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50172; 165	Sin descripción	*Conjunto Talahua N: 4; /86	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50222; 71; Conjunto Talahua; [...] ; provincia Tungurahua; 1 Piedrita; 2 Al frente viene las [...] ; 3 En Casha pambatigunos; 4 El Chimbalito; 5 Si plata tuviera; 6 Alaja guambra; 7 A los tiempos pan de Pendio; 8 Jacu Nipicca mana Uyango; un poco esta vacia; copiado a computdora; 2005-08-08; Revol. 7/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

100-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

100-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

100-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

100-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0100

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	101	Código de Identificación Provisional	RRY0101
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50022; INSIGHT FOR LIVING #876, Mon 5/10/82	Sin descripción	KINGMON INSIGATS 14:30; 131, 132; Master Mono	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50022; 129; programa para 21 de julio, lunes; Probleama de escritura de la comunidad [...]; Alfonso [...] pasar lunes 18 de octubre; Alfonso [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

101-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

101Carrete LadododsReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

101-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

101-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0101
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	102	Código de Identificación Provisional	RRY0102
Fecha de Revisión	27/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N102 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50117; 16 de ene 1984; Prog historia de los feudos neustro continente y el Ecuador; J Jesús Chulca, Mariano D; Programa de elecciones en campañia politica con algunos compañeros, 18/08/84; Prog tierras comunales; José Jesús Ch.	86; 50117; 17 de enero/84; Programa opinión popular autoridades de Simiatug sobre las elecciones	Sin descripción	86	Sin descripción	Sin descripción	50117; Archivo; Leyes; Programación Jesus José Chulca y Mariano P, 16 de enero de 1984; La historia de los fundos de nuestro continente y el Ecuador; Programa Opinión popular, las autoridadaes de Simiatug sobre las elecciones (17 de enero/84); Programa de elecciones y campania politica con algunos compañeros de la radio teatro del año [...] ; Programa sobre tierra comunales la	La cinta N102 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas. Con la aprobación de la Coordinadora, se decidió conservar las etiquetas originales, especialmente las de la marca SONY, las cuales, debido a su tamaño, se guardarán en su carrete

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

102-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

102-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

102-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

102-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N102 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 27/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0102
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	103	Código de Identificación Provisional	RRY0103
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50038; Organización; Eusebio, 30 de noviembre 93	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	observaciones; El tema es interesante los comunicados deben pasar al aire y mitad esta bien	50093; Programa Agropoecuario	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

103-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

103-Carreate LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

103 Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

103- Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

103-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0103
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	104	Código de Identificación Provisional	RRY0104
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50019; 146; programa de Alfonso	Salud	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50019; 146, programa de Alfonso Y.	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

104-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

104-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

104-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

104-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0104
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	105	Código de Identificación Provisional	RRY0105
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50139; Programa [...] Alfonso [...]	Sin descripción	EXP. Organización	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50139;46; Experiencia de organizaciones; Mariano Poaquiza, 2 de enero 1987; pasar 3 veces	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

105-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

105-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

105-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

105-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo — No	
Horas de Aclimatación: 24	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0105
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	106	Código de Identificación Provisional	RRY0106
Fecha de Revisión	27/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N106 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50082; 145; Programa Tierras comunales del Ecuador; Productor 983; 1 de marzo de 1983; Programa Jesús José Chulco tierras comunales del Ecuador parte 1; 2 de marzo 1983 Programación musica Segundo José Cañar; 5 marzo de 1983 musica	19 de marzo /83 Progrmacion Eusebio Sigcha crianza de los cuyes; 9 julio; programacion Jesús Chulco; Leyes y derechos, Carnavales	Tierras Comunales; Productor José Jesús Chulco; Fecha 7 de marzo /1983	Sin descripción	Sin descripción	Observaciones: tierras comunales; dos piezas musicales interpretado José Cañar, No se sabe el titoto, tres piezas musicalespor José Gavilanes, Eusebio Sigcha, Rosita, los Hnos [...] ; Por valle Boxi; [...] Eusebio Sigcha; y Programa la Ley de derechos : Jesús José	50082; 145; 1° Marzo; Programa tierras comunales del Ecuador /83; José Jesús Chulco, 2° marzo Programa musical por Segundo José Cañar/83; 5° marzo Programa musical por Jose Gabilanes y Eusebio Sigcha; lado 2; Programa [...] de los cuyes); en el 19 de marzo de 1983; por Eusebio Sigcha; 9 de julio de 1983; Programa de Jesús José Chulco; Leyes y derechos; 10 de	La cinta N106 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas. Con la aprobación de la Coordinadora, se decidió conservar las etiquetas originales, especialmente las de la marca SONY, las cuales, debido a su tamaño, se guardarán en su carrete

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

106-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

106-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

106-Guarda Lomo deTapa

Código Fotográfico de la Guarda

106-Guarda InteriorCaja

Código Fotográfico de la Guarda

106-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N106 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 27/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0106

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	107	Código de Identificación Provisional	RRY0107
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	43; No consta año 2001- diciembre 13	N° 5 Aficionados de Pungal	50224;43; [...] Aficionados; Recinto Pungal; Provincia Bolívar; 1° Decis que te quiero; 2° Pobre Pilaguin; 3° Los anachos de la longa; 4° Casado y arrepentido; 1° Los niños de Cocha Colorada; 1° Si [...] guambrita; 3° Pushca comercio; 4°La Hacienda de Talahua; 5° Testamento del	Sin descripción	Sin descripción	Música; Progama música de los aficionados del recinto Pungal pertenece a Playa Pamba; hoy 14 de octibre/84 hasta [...] ; Simiatug a 15 de diciembre; música de los niños de la Escuela de provincia de Galápagos, Recinto Cocha Colorada del año 1984	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

107-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

107-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

107-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

107-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

107-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0107
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	108	Código de Identificación Provisional	RRY0108
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
8; Programa de Socio drama; Productor algunos compañeros reporteros	Sin descripción	Sin descripción	nuevo abierto	Sin descripción	Sin descripción	50120;8; Programa Organización; Problema de minas; Alfonso [...]; Simiatug 15 de abril 1993	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

108- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

108-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

108-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

108-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0108
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	109	Código de Identificación Provisional	RRY0109
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50075;42; entrevista y música de Cesar Mazabanda, Salinas	Sin descripción	Música de Cesar Mazabanda	viejo; borrar	Sin descripción	Sin descripción	50075, 42; Grabación de Cesar Mazabanda; Entrevista y música al estilo de carnaval; acompañamiento de guitarra de Eusebio Sigcha; 1° Cuando me vaya, cuando me ausente; 2° coplas de caranaval/92	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

109-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

109-Carrete Lado dosAnverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

109-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

109-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

109-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0109

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	110	Código de Identificación Provisional	RRY0110
Fecha de Revisión	27/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50234; 04; Banda de Loma Gorda; 71/2 apto para grabadora TASCAM 32; R.V 71/2; N. 45	50234	Banda de la Loma Gorda ; N:45;	Los aficionados; provincia tungurahua; sector Loma Gorda; 9 julio 1988; REVOL 71/2	Sin descripción	Sin descripción	4	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

110-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

110-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

110-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

110-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

110-Guarda ReversodeCaha
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 27/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0110
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	111	Código de Identificación Provisional	RRY0111
Fecha de Revisión	27/08/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N111 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50090; Encuentro de mujeres; Programa de la Mujer; 24 de mayo del 84; 9 de junio/82; Eliberto Montaño; Conversando de mujer a mujer hasta 1072; 4 de mayo/84; Prog 1° reunión de mujeres en Simiatug, inauguración; Tambien resolución en la [...]	50090, 18 de julio/82; Felipe Caiza , Aurelio Yanchaliquín hasta G82; Boliche Tandanacui Huinanshca; 14 de enero/83; Mariano P, comunicado 1°, 21 de enero/83; Mariano P. parte 2° Org	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50089;50090; 85; Organización de la mujer; "Conversemos de mujer a mujer entre nosotras"; Encuentro de mujeres de zona Simiatug; 24 de mayo de 1984	La cinta N111 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas. Con la aprobación de la Coordinadora, se decidió conservar las etiquetas originales, especialmente las de la marca SONY, las cuales, debido a su tamaño, se guardarán en su carrete

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

111- Carrete Lado unoAnverso

Código Fotográfico Carrete

111-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

111-Guarda PortadadeTApa

Código Fotográfico de la Guarda

111-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	26/08/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N111 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 27/08/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 27/08/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0111

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	112	Código de Identificación Provisional	RRY0112
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50059;Programa de Organización, hecho por Eusebio Sigcha;	Sin descripción	116;TTB	Sin descripción	Sin descripción	50059;THRU THE BIBLE; HCJB; Program N° 6417; Airing Date Aug 18 Mon	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

112-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

112- Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

112-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

112-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0112
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	113	Código de Identificación Provisional	RRY0113
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
580261; CONJUNTO Mijaldos de provincia Tungurahua; RV 3/2; para la grabadora SONY	05; CNT: LOS MIJALDOS; RVN 3 3/4; N° 8	Conjunto Mijaldos-, N° 8; Grabadora SONY	1; HEAVAN AND HOME HOUR; "Bringing a little bit of heaven into hearts and homes"; box 100, GLENDALE,CALIFORNIA 91209	Sin descripción	Sin descripción	502614; 05; SVN 8658-12/13	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

113-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

113-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

113-Guarda Lomo deTapa
Código Fotográfico de la Guarda

113-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

113-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0113
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	114	Código de Identificación Provisional	RRY0114
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta N° 114 tiene un empalme con una cinta de papel adhesivo aproximadamente en la cuarta parte de la cinta. Existe evidencia de esto	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50195; Primera parte del Programa 10 años de la Radio, simiatug,; 27 dilciembrae 1991; Revolucion 7/1	Sin descripción	10 años de Radio R.Y	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	14; Primera parte del Programa 10 años de Radio; 1. Himno del ECUARUNARI, correado por todos asistentes; 2. Intervención Angel Poaquiza, dando la bienvenida al Programa Radio; 3. Intervención Comisión de Educación Aurelio Chanahuano; 4. Historia de la Radio Runacunapac Yachana ... Vásconez; 5. Intervención del delegado U.O.C.P.; 6. Intervención musical	La cinta N° 114 tiene un empalme con una cinta de papel adhesivo aproximadamente en la cuarta parte de la cinta. Existe evidencia de esto en la fotografia

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

114-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

114-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

114-Cinta se observa un empalme con papel adhesivo
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

114-Guarda LomodeRapa
Código Fotográfico de la Guarda

114-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta N° 114 tiene un empalme con una cinta de papel adhesivo

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0114
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	115	Código de Identificación Provisional	RRY0115
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Cuñas sobre la salud	Sin descripción	Sin descripción	50153; Cuñas sobre nuestra salud; Cultivo de la cabuya; mayo 27/86; 7 1/2	Sin descripción	Sin descripción	50153; 23	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

115-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

115-Carrete LadodosREverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

115-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

115-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0115

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	116	Código de Identificación Provisional	RRY0116
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa: Agropecuario intercambio o exp. Comercialización; Productor Angel Ayme; fecha junio 20 de 1988; Mal grabado borrar esta cinta	Sin descripción	La hora Nazarena; 1009-10	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Verdadera Historia, Programas 8° 11; 8° 12, viernes diciembre 87; duraacion 30'; 9 de diciembre 1987, 2 programas por Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

116-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

116-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

116-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

116-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0116
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	117	Código de Identificación Provisional	RRY0117
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
19; Finados	50142; 2da parte sobre finados; archivo	Sin descripción	19	Sin descripción	Sin descripción	THRU THE BIBLE; HCJB; Program N° 6425; Alring date Aug 28 Mon; Congreso 10 agosto 1987	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

117-Caarrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

117-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

117-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

117-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0117
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	118	Código de Identificación Provisional	RRY0118
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X				X						Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50070;113; Programa Conozcamos nuestros árboles; Productor Eusebio Sigcha/ nota sigue el mismo programa; fecha: diciembre 11 de 1984	Sin descripción	Programa "conoscamos nuestros árboles; Productor Eusebio Sigcha; fecha diciembre 11 1984	113	Sin descripción	Sin descripción	50070; HCJV-2; Conozcamos los árboles más importantes; septiembre 30 de 1984, Programa N° 3ero parte de Conozcamos los árboles mas importantes; Euseabio Sigcha T; diciembre 11 de 1984 la 4ta parte del programa conoscamos los árboles mas importates, Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

118-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

118-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

118-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

118-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

118-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0118
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	119	Código de Identificación Provisional	RRY0119
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50063; 47; Programa Organización Eusebio y David; 7 de septiembre 93	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50063; 47; HCJV-2; Programa Organización 7 de septiembre /93, 1986	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

119-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

119-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

119-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

119-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0119
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	120	Código de Identificación Provisional	RRY0120
Fecha de Revisión	28/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		Cinta N 120, se despego una parte que estaba unida con cinta Leader y se procede a seguir rebobinando, para en lo posterior unir si fuese	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
VIII/84; 30mm-1ds	50069; 40; Programa La Forestación; Eusebio Sigcha; fecha 26 febrero de 1987	Idioma castellano, código y número 6151 a 6156; Mensaje a la conciencia	42; Programa "Agropecuario"; Programa N° 8 ; Duración 28'; Tema La forestación; Productor Eusebio Sigcha; Fecha: 26 de febrero de 1987-88; Radio "RUNACUNAPAC YACHANA"	Sin descripción	Sin descripción	50069; THE WAN TO LIFE; 14 septiembre 79	Cinta N 120, se despego una parte que estaba unida con cinta scotch y se procede a seguir rebobinando, para en lo posterior unir si fuese necesario. Se toma foto de evidencia.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

120-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

120-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

120- Cinta Rotura de cintapor desempalme

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

120-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

120-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

120-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	27/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		Cinta N 120, se despego una parte que estaba unida con cinta Leader y

Fecha de Diagnóstico: 28/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 28/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0120

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	121	Código de Identificación Provisional	RRY0121
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
500005; 7 1/2; para archivo; El carnaval 500 años	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50005; 107; 500 años; 1492- 1992; Tema: Tradiciones del pueblo El carnaval; Productor ISLAO YANCHASIQUIN; Invitados Felicidad Tixilema- Victor Flores- María Chimborazo; Duración 50 minutos; Revolución 7 1/2; fecha: octubre 12 1992; 5to	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

121-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

121-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

121-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

121-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0121
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	122	Código de Identificación Provisional	RRY0122
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50159; 31; Programa Organización; Historia de la vida, mayo 87,	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50159; 31; Programa de la mujer; Transito Azoque; 6 de octubre 1986; HCJB-2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

122-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

122-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

122-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

122-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si	X	Horas de Aclimatación: 24
	No		
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0122

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	123	Código de Identificación Provisional	RRY0123
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
44	40; música nacional pasillos; RVN 3/2 Pm	Música nacional Pasillo N° 40;	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	44; Música nacional homenaje Quito	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

123-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

123-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

123-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

123-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0123
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	124	Código de Identificación Provisional	RRY0124
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
31-F	50227;60; Música nacional RVN Revol 3 3/4 Listo SONY; N 10	Música Nacional N° 10	60; Música nacional; REVOL 3 3/4	Sin descripción	Sin descripción	50227; HCJB-2 [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

124-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

124-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

124-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

124-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

124-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0124

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	125	Código de Identificación Provisional	RRY0125
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50038; Programa Organización Archivo; fecha 20 junio 1988	Sin descripción	Sin descripción	50039;126; MF7 15/p; SAT 2AM; AUG 2 1995	Sin descripción	Sin descripción	Programas noticias	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

125-Cararete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

125-Carrete LadodosReversso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

125-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

125-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0125
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	126	Código de Identificación Provisional	RRY0126
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50006; El bautizo del huaha; 500 años 1992	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	500006 36; 500 años 1492- 1992; Tema: El bautizo de Huahua en el sector indígena; Fecha: octubre 11 1992; Productor Eusebio Sigcha; El invitado: Agustin Talahua; de 52 años de edad de la comunidad Cocha Colorada; Idioma: en Quichua y castellano; Formato: Radio Revista con música ecuatoriana, duración: 30 minutos; REvolución: 7 1/2 nueva cinta ampex	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

126-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

126-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

126-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

126-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0126

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	127	Código de Identificación Provisional	RRY0127
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
500024; 3; Copia de cassette; problema de minas, marzo 17/93	Sin descripción	Sin descripción	copia de cassett; problema de minas Salinas; mayo 17/93	Sin descripción	Sin descripción	50024, 03/93; Problema de minas	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

127-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

127-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

127-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

127-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0127
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	128	Código de Identificación Provisional	RRY0128
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
500007; Las Salesianas 500 años	Sin descripción	Sin descripción	125	Sin descripción	Sin descripción	50007; 500 años 1492- 1992; Tema: Los reliosos opinan en los 500 años de R.I.; Participantes: Hnas Salesianas y padre Sandro; idioma: castellano; revolución 7 1/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

128-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

128-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

128-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

128-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		
Fecha de Diagnóstico				29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X
Fecha de Implementación del Tratamiento							29/8/2024
Responsables del Tratamiento							Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0128
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	129	Código de Identificación Provisional	RRY0129
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N129 muestra una curvatura provocada por la elongación debida a la hidrólisis. Por esta razón, no se limpiará la cinta, pero sí se	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte - Preinventario

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50248; Música de la zona; Caiza y Sigcha; grabación; II 10/93; revolución 7/1	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	La cinta N129 muestra una curvatura provocada por la elongación debida a la hidrólisis. Por esta razón, no se limpiará la cinta, pero sí se almacenará en la guarda de polipropileno.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

129-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

129-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

129-Carrete Convatura no se limpiacinta

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

129-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

129-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N129 muestra una curvatura provocada por la elongación debida

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0129

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	121	Código de Identificación Provisional	RRY0121
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Revolución 3 3/4; N:2	50123; Niños de Cocha C ; 50	Aficionados Cocha Colorada N: 50	Aficionados de Cocha Colorada ; sábado 25 junio 1988	Sin descripción	Sin descripción	50123;128	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

130-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

130-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

130-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

130-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

130-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0130
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	131	Código de Identificación Provisional	RRY0131
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50121	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50121;63; Fecha: 3-04-93; Grabación del Debate; sexo; H	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

131-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

131-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

131-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

131-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0131
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	132	Código de Identificación Provisional	RRY0132
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N132 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
28; 43; 2° Parte; de linderos Prov Tungurahua; revolucion 7 1/2; música doble lado; no utilizar	Sin descripción	Conjunto de la zona Simiatug; PUCA CUSHMA- COCHA COLORADA; [...]; Simiatug , Sto Domingo; música pasillos; doble lado	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	28	La cinta N132 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se conservaron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

132-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

132-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

132-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

132-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N132 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0132
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	133	Código de Identificación Provisional	RRY0133
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N133 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50020; 50; Programa: la mineria en el Ecuador para el 6 de septiembre;Alfonso Yanchaliquin	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50020; Entrevista con Manuel Cordova, sobre problema de colinas; Dialogo con Luis [...] ; en Quito y la comisión de Salinas pidiendo [...] ; Entrevista Manuel Cordova , problema minas; 14 M	La cinta N133 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se conservaron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

133-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

133-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

133-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

133-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N133 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0133

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	134	Código de Identificación Provisional	RRY0134
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N134 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50101; 12 de enero/83; reunión y examen final en Pinbalo; 12 abril/84 Inauguración encuentro nacional en Quito. N. 544; 2 de mayo/84; Programa Huelgas nacionales; Moises Tixcilema; Programa caon Nícolasa Simchilago y Mariana P	50101; 96; 16 septiembre/84; Prog Adelante los pueblos que luchán por su liberación; Mariano P; 18 de septiembre /84; Prog Participación comunitaria de las organizaciones; Mariano P; 2 de octubre/84 Prog El pueblo frente al enemigo principal	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50101; 96; 22 de enero/84; Programa reunión y examen final en Pimbalo; 12 de abril/84	La cinta N134 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se conservaron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

134-Carrete LadodosAnverso
Código Fotográfico Carrete

134-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

134-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

134-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N134 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0134
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	135	Código de Identificación Provisional	RRY0135
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N135 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50105; Programa Agropecuario, Angel Ayme	Sin descripción	Programa Esta es mi Tierra; Productor Angel Ayme y Carlos Viterí; fecha: julio 2 1988	Prog Agropecuario; Angel Ayme	Sin descripción	Sin descripción	50105; Programa Agropecuario; THRU THE BIBLE; Program No. SP 912	La cinta N135 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

135-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

135-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

135-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

135-Guarda Portadade Tapa
Código Fotográfico de la Guarda

135-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N135 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0135
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	136	Código de Identificación Provisional	RRY0136
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N136 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Cuñas sobre Agropecuaria; PROMO AT HEADY ENCOUNTER # 0041 ENC HCJB, sun 10/12/86	Sin descripción	Identificación y cuñas de Radio Runacunapac	122	Sin descripción	Sin descripción	50108; Identificacion y cuñas; mayo /92; 1° Identificación de Radio en Quichua por Eusebio = 1' y 15''; 2° Identificación de Radio en Castellano por Eusebio= 1' y 15''; 3° Cuña publicitario del Bar de Radio, castellano por Eusebio= 1'; 4° Cuña de Ritmos ecuatorianos, castellano por Eusebio= 3'45''; 5° Cuma de Artistas Indígenas del Ecuador, castellano por Eusebio = 4'30''; 6°	La cinta N136 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

136-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

136-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

136-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

136-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

136-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N136 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0136
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	137	Código de Identificación Provisional	RRY0137
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N137 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
Sin descripción	50095; 32; Programa nuestra educacion, Eusebiio y varios; Prácticas de curso	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50164; 32; CAPARISHUN con los asistentes del curso, de 24 al 27 de septiembre 1986; en Simiatug

Observaciones

La cinta N137 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

137-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

137-Cararete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

137-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

137-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N137 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0137

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	138	Código de Identificación Provisional	RRY0138
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N138 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50089; 102; Agosto 19/82; José M Allauca; Parte 1" Maiz; noviembre 25 Jose M Allauca Parte 2" La conquista y lucha indígena; enero 9, alimentación de los niños, Ambrocio 42''	50089; septiembre 08/82 Manuel [...] geografía; parte 1; Angel Poaquiza, Humberto Chanahuano 1'', alfabetización en las comunidades 2da parte; JMA	agosto /82; José M Allauca; Cuide su salud	104 o 105	Sin descripción	Sin descripción	50080; Salud los niños	La cinta N138 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se conservaron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

138-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

138-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

138-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

138-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

138-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N138 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0138

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	139	Código de Identificación Provisional	RRY0139
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N139 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50088; 1; Junio 10-82; José María Allauca, fiesta de San Antonio en Simiatug hasta 1164; Humbeto Chanaguano, Angel Poquiza parte 2°, cuentos de algunos colaboradores, 19 dic; Cuidemos la salud, Julian A, Manuel Poaquiza	50088; junio 17/82; Moises Tixilema; Historia de la escritura Quichua parte 1 478; parte 2° música	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50092, Educación y cultura	La cinta N139 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se conservaron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

139-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

139-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

139-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

139-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N139 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0139

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	140	Código de Identificación Provisional	RRY0140
Fecha de Revisión	29/8/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N140 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se conservaron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50087; 24 marzo/82, José Tixilema, Mariano Poaquiza, Forestación primer parte 1185; Conozcamos los árboles más importantes, Eusebio Sigcha; agosto 26/84	50087; 84, 17/IV/82; Reflesión y palabra de Dios; Jose María ; hasta 1190; 27/IV/82; Reuniones comunales; Mariano, José	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	La cinta N140 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se conservaron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

140-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

140-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

140-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

140-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	28/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N140 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 29/8/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 29/8/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0140

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	141	Código de Identificación Provisional	RRY0141
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Runacunapac Yachana; 176; 50102	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

141-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

141-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento 2/9/2024

Responsables del Tratamiento Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0141

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	142	Código de Identificación Provisional	RRY0142
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música de acordión de proyección nacional de Bolívar de la comunidad Mindina en año 7-1R.V.; 3Parte; 82	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

142-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

142-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0142

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	143	Código de Identificación Provisional	RRY0143
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música; 93	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

143-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

143-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento 2/9/2024

Responsables del Tratamiento Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0143

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	144	Código de Identificación Provisional	RRY0144
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50114; Pro. 500 años Aler.; 162; 12	Cuñas sobre 500 años	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

144-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

144-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0144

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	145	Código de Identificación Provisional	RRY0145
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Cuñas radiales; 163; S0145	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

145-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

145-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0145

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	146	Código de Identificación Provisional	RRY0146
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Antisuyo música del oriente; Canciones Norma Ruiz Simiatug; 55	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

146-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

146-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0146

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	147	Código de Identificación Provisional	RRY0147
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música Folklorica "Jarkas"; 50251; 43	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

147-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

147-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0147
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	148	Código de Identificación Provisional	RRY0148
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música para Tascam; Cocha colorada	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

148-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

148-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento 2/9/2024

Responsables del Tratamiento Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0148

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	149	Código de Identificación Provisional	RRY0149
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Alma Simiateña	Alma Simiateña; Copiado a; 176	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

149-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

149-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0149

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	150	Código de Identificación Provisional	RRY0150
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música de acordión de proyección nacional de Bolivar de la comunidad Mindina en año; R.V. 7/1; 2 Parte; 83	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

150-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

150-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0150

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	151	Código de Identificación Provisional	RRY0151
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta 151 tiene un empalme con cinta adhesiva, la cinta de empalme tiene dos colores negro y café							Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Radio RY Programa Cultural; 175	Sin descripción	_	_	_	_	_	La cinta 151 tiene un empalme con cinta adhesiva, la cinta de empalme tiene dos colores negro y café

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

151-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

151-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

151 empalme 2 cintas unanegra con café

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta 151 tiene un empalme con cinta adhesiva, la cinta de

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0151

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	152	Código de Identificación Provisional	RRY0152
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa Elección directiva Fundación Runacunapac 26-27-28 de Julio de 1987 Primera Parte (1) ; 170	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

152- Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

152-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0152
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	153	Código de Identificación Provisional	RRY0153
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Duo Caiza	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

153-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

153-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0153
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	154	Código de Identificación Provisional	RRY0154
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Conjunto Sara Nusta de Cañar Grabado en Radio II 9 /93 Revolución 7/1	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

154-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

154-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0154

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	155	Código de Identificación Provisional	RRY0155
Fecha de Revisión	2/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa mi tierra N°41 Productor Angel Ayme 12-11-1988; 50130	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

155-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

155-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 2/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 2/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0155

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	156	Código de Identificación Provisional	RRY0156
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa Agrario 1993; 50135 ; 180	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

156-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

156-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0156

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	157	Código de Identificación Provisional	RRY0157
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música variable; Modelo de educación habla entrevista Luis Macas; 50147	Música variable de varios conjuntos; Borrar; 97	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

157-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

157-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0157

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	158	Código de Identificación Provisional	RRY0158
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Grabado doble lado Música; 86	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

158-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

158-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0158

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	159	Código de Identificación Provisional	RRY0159
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Denuncias; 164; 50127	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

159-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

159-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0159

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	160	Código de Identificación Provisional	RRY0160
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Radio Teatros 2001; 171	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

160-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

160-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0160

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	161	Código de Identificación Provisional	RRY0161
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Identificación de Radio; 50134	173	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

161-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

161-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Cinta sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0161

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	162	Código de Identificación Provisional	RRY0162
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Primera Parte; 38; Música de acordión de Proyección Nacional de Bolivar de la comunidad Mindina 7/1 R.V.	Música rincón de los andes Pambabuela Salinas	50258	Sin descripción	Sin descripción	Música: Indigena * Parroquia: Salinas * Nombre: Rincon de los andes de Pambabuela * Integrantes Cantantes: Delia Fabicela, Luis Talahua, Gonzalo Ramos * Intrumentos: Guitarra Luis Talahua, Requinto Manuel Chulco, Huiro Cesar Chulco * Grabación: Febrero 1992 S.P. * Revolución: 7 1/2 ; 38	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

162-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

162-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

162-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

162-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

162-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0162
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	163	Código de Identificación Provisional	RRY0163
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa agropecuario importancia de los cuyes; 153	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Programa de agropecuario Tema Importancia de los animales con Napo León Guillen; Hecho programas; 153	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

163-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

163-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

163-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

163-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0163
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	164	Código de Identificación Provisional	RRY0164
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música con José Gavilanes; 19	Sin descripción	Música de José Gavilanes	50255	Sin descripción	Sin descripción	Música indígena con José Gavilanes y su Arpa Radio Runacunapac Yachana; 19	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

164-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

164-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

164-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

164-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

164-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0164
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	165	Código de Identificación Provisional	RRY0165
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música conjunto Sara Nusta de Cañar grabado en radio II 9/ 93 Revolució 7/1	50253; 18	Conjunto Sara Nusta de Cañar Revolución 7/1; Música de Sara Nusta R.71/2	50253	Sin descripción	Sin descripción	Música conjunto Sara Nusta de Cañar * Grabado Simiatug 9 de febrero de 1993 * Revolución 7 1/2; 50253; 18; Programa de educación y cultura por Bolivar Caiza	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

165-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

165-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

165-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

165-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

165-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0165
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	166	Código de Identificación Provisional	RRY0166
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Los árboles son la esperanza del mañana 13/7/93; R. 7 1/2; 50083	Sin descripción	Los árboles son la esperanza del mañana Baleria Caiza, Mariana P.	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Centro juvenil Proyecto Guandulco; Venta de papas creación de la cooperativa; 132; 50083	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

166-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

166-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

166-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

166-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0166
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	167	Código de Identificación Provisional	RRY0167
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Cuarta Parte R.R.Y; 50200; 117	Sin descripción	10 años de Radio R.Y	50200; 119	Sin descripción	Sin descripción	Cuarta parte del programa 10 años de la Radio * 1.- Intervención musical Pablo Alvarado Chaguamangos (Oriente) II * 2.- Coplas de niños de Allago OX * 3.- Intervención musical corazón de Jesús Provincia (Tungurahua) II * 4.- Intervención Músical Delegados Pambabuela (Salinas) II * 5.- Nuevo Progreso San Francisco (Simiatug) OX * 6.- Almas Simiateñas (Simiatug) OX * 7.-	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

167-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

167-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

167-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

167-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

167-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0167
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	168	Código de Identificación Provisional	RRY0168
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Encuentro de Pueblos Indígenas E.S.; 50049	Sin descripción	Sin descripción	183	Sin descripción	Sin descripción	N°2 Intecambio de experiencia de los visita de Loja 14/4/1993; 50049	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

168-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

168-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

168-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

168-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0168
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	169	Código de Identificación Provisional	RRY0169
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Intercambio de experiencia Eusebio S. y otros	Sin descripción	Sin descripción	43	Sin descripción	Sin descripción	N°7 Intercambio de experiencia de visita de Loja 14/4/1993; 50044	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

169-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

169-Guarda LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

169-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

169-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0169
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	170	Código de Identificación Provisional	RRY0170
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
13 de septiembre de 1993, 14 de septiembre de 1993	Organización Eusebio 1.- Miércoles 24 de noviembre de 1993 * Organización Eusebio 2.- Jueves 25 de noviembre de 1993; 50071	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	1- Noviembre miércoles 24 de 1993 Organización Eusebio * 2.- Noviembre jueves 25 de 1993 Organización Eusebio; 56; 50071	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

170-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

170-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

170-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

170-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0170
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	171	Código de Identificación Provisional	RRY0171
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa sobre problemas de minas en Salinas Debate en RRY 1993; 9	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	31 de agosto de 1991 Programa Radial Importancia de Radio Productor Eusebio Sigcha; 50025	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

171-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

171-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

171-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

171-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo – Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo – No	
Horas de Aclimatación: 72	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0171
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	172	Código de Identificación Provisional	RRY0172
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Cuñas Radiales Tema el colera (Quichua); 50156	Sin descripción	Sin descripción	50156	Sin descripción	Cuñas contra el Colera RRY Julio 1991	Cuñas Radiales Tema el Colera, Elaboración CELCO (Comité de emergencia y lucha contra el colera), Instituciones que colaboran: CAAP, CESA, CEDIP, FEPP, ECLOF * Grabación julio 19 de 1991; 50156; 144; 2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

172-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

172-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

172-Guarda PortadadeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

172-Guarda InteriorCaja
Código Fotográfico de la Guarda

172-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0172
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	173	Código de Identificación Provisional	RRY0173
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música Nacional Canta Gladis Ronquillo Simiatug 16 de Julio; 50257; 2	Sin descripción	Sin descripción	50257	Sin descripción	Boliche Provincia de Cotopaxi	Música Nacional Canta Gladis Ronquillo 15 de junio; Pasillos, Boleros, San Juanitos musica dedicada para la Radio desde Boliche Provincia de Cotopaxi; Copiado a computadora el 14 de agosto del 2005; 2; 50257	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

173-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

173-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

173-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

173-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

173-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0173
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	174	Código de Identificación Provisional	RRY0174
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Experiencias N°2; 15	Sin descripción	Sin descripción	15	Sin descripción	Sin descripción	1.- Quishpe - Quien habla:Domingo Anahuasi - Tema: Que es la CONAR * 2.- Ponjatug - Quien habla Manuel Cornejo - Tema: Que es Comuna * 3.- Quishpe - Quien habla Segundo Tixilema - Tema: Reflexión * 4.- Quishpe - Quien Habla Segundo Tixilema Reflexión * 5.- Quishpe - Quien habla Espiritu Tobar -Tema: Apropiación de la Comuna	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

174-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

174-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

174-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

174-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/8/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0174
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	175	Código de Identificación Provisional	RRY0175
Fecha de Revisión	3/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50136; 79; Programa de Salud; pasar 1° Viernes 2 de julio; 2° Lunes 6 de julio	Sin descripción	Sin descripción	50136	Sin descripción	Sin descripción	Programa Salud Pasar 2 Partes 15/12/1993; 79; 50136	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

175-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

175-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

175-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

175-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	30/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 3/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 3/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0175
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	176	Código de Identificación Provisional	RRY0176
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Tradición Los finados 500 años 1992	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	34; 500 1492- 1992; Tema: el Dia de lso Difuntos; Conducción Pedro Caiza; Invitado Manuel Ramos; Idioma Quichua y Castellano; Duracion 35 minutos; fecha: octubre 12-1992	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

176-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

176-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

176-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

176-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0176
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	177	Código de Identificación Provisional	RRY0177
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Tradición El matrimonio - 500 años 1992	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50003; 35; 500 AÑOS 1492- 1992; Tema Tradiciones "El Matrimonio en el sector indígena ; Productor Alfonso Yanchaliquin; Idioma Quichua y castellano; duración 35 minutos; fecha octubre 12 1992; revolución 7 1/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

177-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

177-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

177-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

177-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si	X	Horas de Aclimatación: 24
	No		
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0177
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	178	Código de Identificación Provisional	RRY0178
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
138; N° 3; Denuncias	Sin descripción	N°3	138	Sin descripción	Sin descripción	1° Lugar Plancha: Quien habla Segundo Tisilema; tiempo 2 '' tema [...] ; 2°Lugar Plancha; Quien habla Segundo Tisilema; Tiempo 2''; Tema Enganio; 3° Fecha 18/09/87; Lugar Plancha; Quien Habla Jose Caiza ; Tiempo 10''; Tema Denuncia contra los dirigentes robo de [...] 4° 07/04/87; Quien habla Aciencia Azugue; tiempo 8''; tema Desalojo Gonzalo bucheli; 5° 07/07/87 Lugar Plancha; Quien Habla Domingo		

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

178-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

178-Carrete Ladodosreverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

178-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

178-Guaarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

178-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: /9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0178

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	179	Código de Identificación Provisional	RRY0179
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Prpgrama Agropecuario Tema: Cebadas y trigos, Productor Byron M y Pedro C	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	155; Programa Agropecurio: RRY; Temas: Trigos y cebadas; Productor: Bayron Moreno y Pedro C.	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

179-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

179-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

179-Guarda Portada de Tapa
Código Fotográfico de la Guarda

179-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0179
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	180	Código de Identificación Provisional	RRY0180
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50052; 72; Programa [...] Hablado por Eusebio Sigcha	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50052; N° 13; N°14; Verdadera Historia por Eusebio Sigcha; 06 de diciembre /87	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

180-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

180-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

180-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

180-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0180
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	181	Código de Identificación Provisional	RRY0181
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50063; 114; Presentación de programas; E.S.	Sin descripción	continente 75; 2A	Resumen 07-03-87	Sin descripción	Sin descripción	114; conversamos con UD	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

181-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

181-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

181-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

181-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

181-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0181
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	182	Código de Identificación Provisional	RRY0182
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
51; Música de Pasillos con Bolívar Salinas	Música de Pasillos con Bolívar Salinas	Bolívar- Salinas	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	51; Música Ritmo pasillos y boleros de "Bolivar de Salinas" grabacion julio/93;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

182-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

182-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

182Guarda LomodePortada

Código Fotográfico de la Guarda

182-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

182-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0182

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	183	Código de Identificación Provisional	RRY0183
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50141; 89; Experiencias con Salazacas	Sin descripción	Sin descripción	50141	Sin descripción	1 Programa Experiencias de Salasacas 3er parte por Eusebio	50141; 89; Organizaciónm 3er parte por Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

183-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

183-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

183-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

183-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

183-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0183
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	184	Código de Identificación Provisional	RRY0184
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50099; 88; Habla sobre la feria de Simiatug;Angel Tisalema	Sin descripción	Sin descripción	88; Voice of Peace Ecuador 27-28-70; 3 3/4 para SONY	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

184-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

184-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

184-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

184-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0184
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	185	Código de Identificación Provisional	RRY0185
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50002;37; Tradiciones Construccion de las casas; 500 años 1992	Sin descripción	Sin descripción	500 años	Sin descripción	Sin descripción	50002; 37; 500 años 1492-1992; Tema: Tradiciones Contruccion de casas; Productor David Punina y Mariano Poaquisa; Invitado Manuel Ramos - Jose Azogue; Idioma Quichua y castellano	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

185-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

185-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

185-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

185-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Regular: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0185
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	186	Código de Identificación Provisional	RRY0186
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Efectos sonidos	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	105; 1° Fecha: 30-03/88; Lugar: Quspe; Quien habla: Grupo de Aficionados Paydey, Tema: [...] 1'; 2° Fecha abril/88; Lugar Plunetro; Quien habla toda la comunidad; tiempo 3'' Tema [...] estrategias; 3° fecha junio/90; Lugar Simiatug; Quien habla Un grupo de gente J.A.R.; tiempo 1' [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

186-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

186-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

186-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

186-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0186
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	187	Código de Identificación Provisional	RRY0187
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
13; Denuncias	Sin descripción	Sin descripción	18 o 13	Sin descripción	Sin descripción	1° Quien habla Julian Toapanta, Tema Quitada de Tierra; 2° Lugar Quishpe, Quien habla Manuel Bonifaz,Molina,Flores, Mila Basantes, María Segura, Tema: Lo que decia Cáseres; los que robaron a la Organización; 3° lugar Quishpe Quien habla Tomás Basantes, Tema Entrega de escrituras falsas, 4° Lugar Quishe, Quien habla Tomas Basantes, tema: Nombre de los que	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

187-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

187-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

187-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

187-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

187-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación:24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0187
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	188	Código de Identificación Provisional	RRY0188
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50157; 67; Nuevo modelo de Educación Bilingüe, Chimborazo; 13 agosto/93	Sin descripción	Nuevo modelo de Educación Bilingüe; agosto/93; Luis Ramos	50157	Sin descripción	Sin descripción	67; Avances de la Radio, Islao Yanchaliquin	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

188-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

188-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

188-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

188-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

188-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0188
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	189	Código de Identificación Provisional	RRY0189
Fecha de Revisión	4/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50139; 75; Salud; martes 16/-03/93	Sin descripción	Sin descripción	50139	Sin descripción	Sin descripción	50139; 75; Programa Salud, pasar 1 Viernes 9 julio; pasar 2 lunes 12 de julio; Islao	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

189-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

189-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

189-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

189-Guarda ReversodeCaha

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 4/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 4/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0189

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	190	Código de Identificación Provisional	RRY0190
Fecha de Revisión	5/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
73; Programa Eleccion Nueva Directiva FRY; 26,27,28/07/8	50272	Banda Linderos Prov Tungurahua 2da parte N° 43	50233	Sin descripción	Sin descripción	50233;73; REVOL 3/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

190-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

190-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

190-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

190-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

190-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 5/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 5/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0190
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	191	Código de Identificación Provisional	RRY0191
Fecha de Revisión	5/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
29; Música del Duo Caiza Sigcha; R.V. 7/1	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Observaciones: no pasar los comunicados [..] poco esta vacio, esta grabado ambos lados, es despues de noticias no pasar los comunicados	50260; 07; Música de la zona, duo Caiza y Sigcha Grabación II/10/93; Revolución 7/1	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

191-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

191-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

191-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda



191-Guarda InteriordeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

191-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 5/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 5/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0191

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	192	Código de Identificación Provisional	RRY0192
Fecha de Revisión	5/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Historia de Panyatug, Muerte de Juan Manuel , 1987-1988	Sin descripción	Muerte de Juan Manuel 1927-1988, N° 22	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	160; 1° fecha 30 marzo /88; Lugar Quislipi; Quien habla Domingo Aguas; tiempo 13'; Tema El momento del entierro; 2° Fecha: abril/88; Lugar Quishpi, Quien habla Luis Sharup; tiempo 5'; tema el momento del entierro; 3° fecha 30 de abril/88; Lugar Quishpi, Quien habla Luis Vega tiempo 2' tema el momento del entierro; 4° fecha 30 de abril/88 lugar Quishpi, Quien	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

192-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

192-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

192- Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

192-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 5/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 5/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0192
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	193	Código de Identificación Provisional	RRY0193
Fecha de Revisión	5/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Denuncia Panyatug N° 2	Sin descripción	Denuncia de Comuna	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	159; 1° fecha abril/1988, lugar Plancha, Quien habla Jim [...], tiempo 4' tema [...] 2° Fecha 18/1988, Lugar Plancha, Quien habla Polivo Yanchapacta [...] 3° Fecha abril 1988, lugar Plancha, Quien habla Francisco Yanchapanto, tiempo 10', tema Quita de tienda abuso de Telmo; 4° fecha abril/88 lugar Plancha, Quien habla Soledad Yaanchapanta, tiempo 4', tema Abuso de Blanca Garzón; 5°	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

193-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

193-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

193-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

193-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 5/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 5/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0193
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	194	Código de Identificación Provisional	RRY0194
Fecha de Revisión	5/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
10; Experiencias de otras organizaciones; 1987/1988	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	10; 1° Lugar Plancha, Quien Habla Domingo Anguales, tiempo 3' tema "Lo que es la CONAE; 2° Lugar Plancha, Quien habla Granizo, tiempo 6', Ley de Comuna; 3° Lugar Plancha, tiempo 3,50', Tema Lo que es Derechos Humanos; 4° Lugar Plancha, Quien habla Domingo Anguales, tiempo 8' tema Organización reflesiones; 5° Lugar Plancha, Quien Habla Mario	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

194-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

194-Carrete ladodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

194-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

194-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 5/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 5/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0194
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	195	Código de Identificación Provisional	RRY0195
Fecha de Revisión	5/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50073; Programa nuestra organización por Eusebio Sigcha	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50073; 94; Radio Revista, Tema Historia de la Organización N° 5 , 6 Nombre: Asi fue nuestro caminaar, exp Solosoco; Productor Eusebio Sigcha idioma Quichua y castelalno, REVOL 7/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

195-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

195-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

195-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

195-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 5/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 5/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0195
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	196	Código de Identificación Provisional	RRY0196
Fecha de Revisión	5/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N196 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
62; Las Estrellitas, 19 de octubre /86; RV 3/2 P.M. N°46	50218	Conjunto las estrellitas N° 46	50218	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción

Observaciones

La cinta N196 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

196-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

196-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

196-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

196-Guarda LomodeTapa2

Código Fotográfico de la Guarda

196-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

196-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	3/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N196 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 5/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 5/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0196

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	197	Código de Identificación Provisional	RRY0197
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50001; Amanecer con Dios, José M Allauca	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50001; 101; 500 años 1492- 1992 tema: Amancer con Dios, Conducción José Manuel Allauca, Idioma: Quichua y castellano; duración: 30 minutos; fecha: 12 octubre 1992	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

197-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

197-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

197-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

197-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0197

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	198	Código de Identificación Provisional	RRY0198
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50039;95; 1° Marzo 1ero; 2° Marzo 2do; Organización; E.S	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50039; 95; Programa Organización; pasar jueves 24 de febrero	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

198-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

198-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

198-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

198-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo: Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo: No	
Horas de Aclimatación: 72	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0198
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	199	Código de Identificación Provisional	RRY0199
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50042;60,; Avances de Radio, E.S.	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50042;60; Primera parte, Radio "El saber del hombre" Dialogo con los reporteros sobre el problema : Realidad Nacional através del dibujo; sábado 14 mayo 1988	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

199-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

199-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

199-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

199-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana
Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0199
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	200	Código de Identificación Provisional	RRY0200
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
26; Música religiosa R.V.N. 3 3/4 N:73	Sin descripción	Música Religiosa N° 73	26; Música Reliosa; 1° Dios Pac Cushi Maria" 2° Yaya Diospi Grini; 3° Shuchami Señor; 4° Ñucanchy Yaya; 5° Nucanchi punllap; 6° Munai Quilla Rurarichum; 7° Ñucanchi Yaya Jagua; 8° Dios Pac Gushi Maria; 9° Micuna Tanda Gugua	Sin descripción	Sin descripción	Canciones religiosas en Quichua	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

200-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

200-Carrete ladodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

200-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

200-Guarda PortadadeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

200-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		
Fecha de Diagnóstico				9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X
Fecha de Implementación del Tratamiento							9/9/2024
Responsables del Tratamiento							Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0200

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	201	Código de Identificación Provisional	RRY0201
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50055; 121; Cuñas de los 500 años, E.S.; varias cuñas	Sin descripción	Cuñas 500 años	120	Sin descripción	Sin descripción	Cuñas de los 500 años; Eusebio; Congreso 10 de agosto/1987	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

201-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

201-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

201-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

201-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

201-Guarda RevesodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0201
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	202	Código de Identificación Provisional	RRY0202
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50008; Programa: Nuestra Organización Historía de Santa Terecita de la Unión, conflictos de tierras	Sin descripción	Programa: Educación artesanal , productor Luis, Emma Guano, fecha 5 septiembre 1986	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50008; 108; Educación Artesanal Luis Chanaguana 5 septeimbre /86; Prefecto miercoles 12 de junio 1985	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

202-Carrete ladounoReverso
Código Fotográfico Carrete

202-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

202-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

202-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si	X	Horas de Aclimatación: 72
	No		
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0202
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	203	Código de Identificación Provisional	RRY0203
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50107;30; Los Árboles son la esperanza del mañana 2da parte del programa; Publicidad: 1° Centro juvenil; 2° Guanduleo; 3° Venta de papas; 4° Coop Nueva Esperanza	Sin descripción	Sin descripción	50107	Sin descripción	Sin descripción	50107; 30	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

203-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

203-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

203-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

203-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo: Si	X
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo: No	
Horas de Aclimatación: 72	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:	

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0203

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	204	Código de Identificación Provisional	RRY0204
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa: Cuidado de animal habla sobre la fiebre aptusa, Productor Carlos Dominguez; Nota: contiene 2° Programa habla sobre el aborto fecha 29 mayo /1984	Sin descripción	Programa: cuidado de animal habla sobre fiebre aptusa; Productor Carlos Dominguez; fecha: 29 mayo 1984	139	Sin descripción	Sin descripción	Agropecuaria 29 de mayo /84; Programa: enfermedades de los animales; 24 de junio/84, programa: Enfermedades de los animalaes; 21 de septiembre /84; Programa enfermedad de animales de Carlos Dominguez	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

204-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

204-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

204-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

204-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0204
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	205	Código de Identificación Provisional	RRY0205
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50014; 26; 2do Ataque Panyatug	Archivo, 2 Ataque en QUISHPE	Denuncia de Panyatug miercoles 6 de junio 1988	Sin descripción	Sin descripción	50014 o 50015; 26; Segundo ataque en Quishpe, Archivo	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

205-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

205-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

205-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

205-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

205-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0205

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	206	Código de Identificación Provisional	RRY0206
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
58; Música Nacional Antigua; Radio Runacunapac Yachana	50238	Música Nacional Antigua, Duo Los inolvidables; Programa [...] Islao Y	50238	Sin descripción	Sin descripción	50238; 58; Música Nacional antigua "Duo Los Imnolvidables" Radio Runacunapac Yachana; 1° por un amor que se fue; 2° Amar un poquito más; 3° Dulce bien mio; 4° La chicha de la Santa; 5° Llorando por un cariño; 6° El anaco de mi longa; 7° Lindo barrio de mi Quito; 8° Pantion Generozo; 9° Las piñas de borrar; 10° Por las montañas; 11° fushuquindo el anaco; 12° Ojos negros de mi zamba;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

206-Carrete lado unoAnverso
Código Fotográfico Carrete

206-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

206-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

206-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

206-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0206
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	207	Código de Identificación Provisional	RRY0207
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
CHAHUAMANGOS, 10 años R.R.Y	14; 50250	Sin descripción	50250	Sin descripción	Sin descripción	2; CHAHUAMANGOS, Carlos Alvarado, Nasario Alvarado, Humberto Shihuango; Primera parte del Programa 10 años Radio Runacunapac celebrada 27 diciembre 1991; Copiado a computadora agosto/ 12/2005; Simiatug diciembre 27 1991; Revolucion 7/1	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

207-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

207-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

207-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

207-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		
Fecha de Diagnóstico				9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X
Fecha de Implementación del Tratamiento							9/9/2024
Responsables del Tratamiento							Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0207
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	208	Código de Identificación Provisional	RRY0208
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50061;45; Programa: Nuestra Organñización, Eusebio Sigcha, "Así fue nuestro caminar, Revol 7/2	Sin descripción	P.O.4	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50062; 45; Progromas de Organización: Ecuentro de Tenientes Políticos Indígenas, 1era Parte Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

208-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

208-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

208-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

208-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0208

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	209	Código de Identificación Provisional	RRY209
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
20; Programa Salud; pasar 2° jueves 9 ; 3° viernes 10	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	20; H-3, Programa Salud Pasar: 2da parte jueves 9 julio, pasar primer parte el lunes 13-12/85; pasar primera parte el martes 14-12/93	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

209-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

209-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

209-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

209-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0209

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	210	Código de Identificación Provisional	RRY0210
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
15; Música Indigena de zona Simiatug, grabación fiesta de INTI RAIMI, Junio 1993; para grabadora SONY 7/2	Sin descripción	Música Indígena de zona Simiatug; Grabación fiesta de INTI RAIMI; JUNIO/1993	50256	Sin descripción	Sin descripción	15; Música Indigena de zona Simiatug, grabación fiesta de INTI RAIMI, 10 de junio 1993; Copiado a computadora 14 agosto del 2005; Marco	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

210-Carrere LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

210-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

210-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

210-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

210-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0210

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	211	Código de Identificación Provisional	RRY0211
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50171; 49; Avances, Islao	Sin descripción	DUO CAIZA SIGCHA	50171; 49	Sin descripción	Sin descripción	50171	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

211-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

211-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

211-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

211-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

211-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0211
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	212	Código de Identificación Provisional	RRY0212
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Vacio; 11	Sin descripción	Sin descripción	11	Sin descripción	Sin descripción	Programa Nuestra Organización: "Asi fue nuestro caminar" Historia; pasar 1° martes 1 de marzo /94; 2° miércoles 2 de marzo /94 ; grabado febrero 26/94; Por Eusebio Sigcha; Idioma: Castellano	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

212-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

212-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

212-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

212-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0212

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	213	Código de Identificación Provisional	RRY0213
Fecha de Revisión	9/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50027; 25; Problemas minas Salinas, A.Y.	Sin descripción	Sin descripción	50027	Sin descripción	Sin descripción	50027;25; Entrevista a Raúl Ramas, Hugo Vasconez y otros. Problema de minas en Salinas 13 marzo /93	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

213-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

213-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

213-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

213-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	5/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 9/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 9/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0213
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	214	Código de Identificación Provisional	RRY0214
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50140; 44; Programa Salud; pasar 1era parte viernes 6 sep /93; 2da parte lunes 7 sept/93	Sin descripción	Música Nacional Antigua	50140; 44;	Sin descripción	Sin descripción	Música Folclorika "Los Jarkas"	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

214-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

214-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

214- Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

214-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

214-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0214
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	215	Código de Identificación Provisional	RRY0215
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
150; Programa Agropecuario: Radio R. Y. Temas: Trigo, Maíz, frejol; Productor: Byron M. Pedro C.; 2da parte grabado 13/09/94	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	150; Programa Agropecuario; Tema: Maíz, Fréjol, Productor Byron M. Pedro C.	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

215-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

215-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

215-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

215-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0215

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	216	Código de Identificación Provisional	RRY0216
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
134; Programa Agropecuario Tema ganado ovino vaconas	Sin descripción	Sin descripción	134	Sin descripción	Sin descripción	Programa agropecuario, borrar	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

216-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

216-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

216-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

216-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0216
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	217	Código de Identificación Provisional	RRY0217
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta N°217 tiene un empalme adhesivo al inicio del carrete se procede a tomar la foto	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa Agrario Autor Islao	Sin descripción	Sin descripción	140; Programa Agrario, Autor "Islao"	Sin descripción	Salud; Productor Aníbal Chimbo	Sin descripción	La cinta N°217 tiene un empalme adhesivo al inicio del carrete se procede a tomar la foto

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

217-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

217-CarreteLadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

217 empalme con masking

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

217-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

217-Guarda InteriordeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

217-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta N°217 tiene un empalme adhesivo al inicio del carrete se

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0217

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	218	Código de Identificación Provisional	RRY0218
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta N°218 tiene un empalme hecho a mano un nudo al medio del carrete se procede a tomar la foto	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50065; 1° el 5 de septiembre/93; 2° el 6 de Septiembre/93	Sin descripción	Sin descripción	HCJB-2	Sin descripción	Sin descripción	103; 1° Mandato de la CONAIE, Sr. Francisco de Chibuleo martes 5 de septiembre; 2° Qué es la Wipalo; 3° Origen del pueblo de Saraguro, miércoles 6 septiembre, Eusebio Sigcha	La cinta N°218 tiene un empalme hecho a mano un nudo al medio del carrete se procede a tomar la foto

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

218-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

218-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

218 emplame con nudo hecho a mano
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

218-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

218-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta N°218 tiene un empalme hecho a mano un nudo al medio del

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0218
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	219	Código de Identificación Provisional	RRY0219
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50008; 27; Programa Sobre la Tierra huasipungo	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	27; 3= 4-2 parte; Programa Encuentro contiente de los pueblos indígenas, por Eusebio Sigcha, pasar el viernes por la mañana y por la tarde	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

219-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

219-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

219-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

219-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		
Fecha de Diagnóstico				10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X
Fecha de Implementación del Tratamiento							10/9/2024
Responsables del Tratamiento							Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0219

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	220	Código de Identificación Provisional	RRY0220
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Intervernción Gad de Napo León Gellin; técnico del FEPP. Importancia de los cuyes	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	135; Programa Salud; pasar 1er parte marte 6 junio; pasar 2d parte miercoles 7 de junio	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

220-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

220-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

220-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

220-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0220
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	221	Código de Identificación Provisional	RRY0221
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececcillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
148; Programa Agropecuario tema la importanacia ovejas, 2da parte	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	148; Programa Agropecuario Tema "Crianza de ovejas"	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

221-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

221-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

221-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

221-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0221
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	222	Código de Identificación Provisional	RRY0222
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececcillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50188; 97; Segunda Parte del Programa "10 años de Radio" Revolucioón 7/1; fecha 27 diciembre 1991	Sin descripción	Sin descripción	50188	Sin descripción	Sin descripción	50188;97; Segunda parte del Programa "10 años de Radio"; 1° Presentación Teatro Huasipungo, Jóvenes Pambabuela 2da parte; 2° Intervención Edgar Flores por la Junta parroquial; 3° Intervención Delegado Jóvenes Pambabuela, Mesias Córdova; 4° Intervención Delegado IBISHJAC, César Sinchigalo Homenaje a Radio; 5° Intervención Teniente Político Cayetano Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

222-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

222-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

222-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

222-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0222
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	223	Código de Identificación Provisional	RRY0223
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50148; Archivo del Programa enviado a CORAPE, 1993	Sin descripción	La minería en el Ecuador; Salud	50148; 54	Sin descripción	Sin descripción	50148; Reportaje par Corape, Tema: La minería en el Ecuador, Productor, Eusebaio Sigcha; Archivo de Programa enviado a CORAPE, mayo 1993	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

223-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

223-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

223-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

223-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

223-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0223
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	224	Código de Identificación Provisional	RRY0224
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Conjunto "Los inolvidables" lado A	50236	Música nacional "Duo los inolvidables" lado A	50238	Sin descripción	Sin descripción	61; Música Nacional "DUO Los inolvidables" Lado A, 1° Por un amor que se fue; 2° Maldito Licor; 3° Jardín Ambateño; 4° Ingratitud; 5° Los ruiseñores; 6° Ave peregrina; 7° Promesas de amor; 8° Linda Cuencanita; 9° Madrecita Linda; 10° Linda Imbabureña; 11° Ya me voy de aquí; 12° Un Beso; Tascam 1	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

224-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

224-Carrete Ladodosreverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

224-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

224-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

224-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0224
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	225	Código de Identificación Provisional	RRY0225
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
14; Borrar	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	14; Programa para el 12 de octubre	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

225-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

225-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

225-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

225-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0225
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	226	Código de Identificación Provisional	RRY0226
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa de nuestra Ordanización; David	Programa Agropecuario: de Radio R.Y.; Tema: Frejol, Productor Byron M. Pedro C.; 3 parte grabado realizado 13-09/94	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	137; 1° Fecha: [...] Lugar: Plancha, Quien habla: José Tixilema (ex presidente), tiempo 6m 50 ''; 2° Lugar: Plancha, Quien habla: Adan Yanchapanta, tiempo 11'; 3° Historia de Plancha, Quien habla: J Panyatug y abusos José Tixilema, tiempo 5 '; 4° fecha: abril 1988, lugar: Plancha, Quien habla: Santos Janchapanta, tema: Historia de la Comuna; 5° Fecha: abril/88, Lugar. Plancha,	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

226-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

226-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

226-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

226-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0226
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	227	Código de Identificación Provisional	RRY0227
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50138; 44; Programa Salud, pasar 2 parte jueves 9 julio, pasar 4,330	Sin descripción	Sin descripción	50138; 41	Sin descripción	Sin descripción	50138; Programa Salud: Parte 1° viernes 2 julio, pasar 2° lunes 5 julio; Esta cinta no graba 1993; 4282	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

227-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

227-CArrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

227-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

227-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0227
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	228	Código de Identificación Provisional	RRY0228
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Denuncias de Panyatug y Plancha N° 1	Sin descripción	Sin descripción	Comuna Panyatug, Plancha 1987/1988 N°1	Sin descripción	Sin descripción	154; 1° Lugar: Plancha, Quien habla: Asencio Caiza; tiempo: 2 1/2', revolución: 7 1/2; 2° Fecha: 11 abril/87, Lugar: Plancha, Quien habla: Jacinto Aviles, Tivorcio [...]; tiempo: 5', revolucion: 7 1/2; 3° fecha: 1987, Lugar: Plancha, Quien habla: Adán Yanchapanta, tiempo: 13', revolución: 7 1/2; 4° fecha: 1987, Lugar: Plancha, Quien habla: Segundo: Yanchapanta, tiempo: 6',		

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

228-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

228-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

228-guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

228-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0228
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	229	Código de Identificación Provisional	RRY0229
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Historia de la Comuna Plancha, 1987/1988 N° 1	Sin descripción	Sin descripción	141	Sin descripción	Sin descripción	Radio Revista N° 1° y 2°; Tema: Historia de la Organización: Problema de tierra en Panyataug cuentan los sufrimientos Nombre: Así fue nuestro caminar, Productor Eusebio Sigcha, Fecha: 21 diciembre /92, idioma: Quichua y castellano. Nota Continuará las producciones. Alma Simiateña	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

229-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

229-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

229-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

229-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0229
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	230	Código de Identificación Provisional	RRY0230
Fecha de Revisión	10/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Religión	Sin descripción	Religión	141	Sin descripción	Sin descripción	Lugar:Simiatug, quien habla: una compañera desconocida, tema: Las Primicias	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

230-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

230-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

230-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

230-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

230-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 10/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 10/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0230
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	231	Código de Identificación Provisional	RRY0231
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
28; Programa Agropecuario: Tema: Salud de los animales, Productor Napoleón Guillen FEPP; importante campesino de mi tierra	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	28; Programa de Organización: Historia de Papaloma, Simiatug ; 1era parte pasar miércoles 22 de sept; 2da parte pasar el jueves 23 de sept	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

231-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

231-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

231-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

231-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0231
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	232	Código de Identificación Provisional	RRY0232
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Grabación Denuncia de tierra Porvenir	borrar	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50186;157: fecha 12 marzo, Lugar: Simiatug, Quien habla: Islao Yanchaliqúin, tiempo. 28', revolución 7 1/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

232-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

232-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

232-guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

232-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0232
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	233	Código de Identificación Provisional	RRY0233
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa Pecuaria, Napolén G.	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	149; Programa Agropecuario: Autor Napoleon Guillen y Pedro Caiza	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

233-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

233-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

233-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

233-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0233
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	234	Código de Identificación Provisional	RRY0234
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Conjunto "Los inolvidables" lado B	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50104;36; Programa Aprendamos de los demás	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0234

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	235	Código de Identificación Provisional	RRY0235
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50064; 93; Programa de Organización: Experiencias Salasacas, Eusebio Sigcha	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50064; 93; Programa de Organización: Experiencias Salasacas, Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

235-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

235-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

235-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

235-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0235
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	236	Código de Identificación Provisional	RRY0236
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50016 Entrevista Manuel Cordova Problema de minas 17 M	Sin descripción	Sin descripción	58	Sin descripción	Sin descripción	50018; Debate: Defensa Minerá, y defensa de tierras	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

236-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

236-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

236-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

236-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0236
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	237	Código de Identificación Provisional	RRY0237
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececcillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50150;147; Programa de minas hecho por Alfonso, hablan dirigentes 1993	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50149 o 50150; 147;	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

237-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

237-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

237-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

237-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0237
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	238	Código de Identificación Provisional	RRY0239
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50018; Programa de la Organziación, Alfonso Y.	Sin descripción	Sin descripción	57	Sin descripción	Sin descripción	50018; Programa Alfonso Yanchalliquin, viernes 2 de abril /93	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

238-Carrete LadounoAnversp
Código Fotográfico Carrete

238-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

238-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

238-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0238
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	239	Código de Identificación Provisional	RRY0239
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50057; 48Asi fue nuestro caminar, Eusebio Sigcha, Programa 3° y 4°	Sin descripción	P. O. 9	48	Sin descripción	Sin descripción	50057; Radio Revista: tema: Historia de la Organización nombre Así fue nuestro Caminar; Productor Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

239-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

239-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

239-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

239-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

239-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0239
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	240	Código de Identificación Provisional	RRY0240
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
29; Historia 1987/1988 N° 3	Sin descripción	Historia Organización	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	29; 1° fecha: abril/88, lugar: Plancha, Quien habla: Luis Shorapi; tiempo: 37', tema: Organización sobre la tierra ; 2° fecha: abril /88, lugar: Plancha, Quien habla Segundo Yanchapanta (ñuta) (...); 3° lugar: Simiatug, Quien habla: Edwin Gordón, tema: Historia de Simiatug; 4° lugar Simiatug, quien habla: compañero desconocido, tema: Lo que es comunismo; 5° fecha:	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

240-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

240-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

240-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

240-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0240
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	241	Código de Identificación Provisional	RRY0241
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50013; 83; Cuñas publicidad Alfonso Yaliquin, vivero forestal	Sin descripción	Cuñas del Vivero de la F.R.Y. Cuñas del problema de minas Salinas	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50013; 83, Cuñas publicidad, grabado el 14 marzo /93;Fforestación, Alfonso Yalliquin, Alberto	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0241

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	242	Código de Identificación Provisional	RRY0242
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
68, Música de la zona, DUO Caiza Sigcha, grabación 2/10/93, revolución 7/1	Sin descripción	Artista Ambateño, Solista Eliecer Zuleta Rojas No. 36;	Sin descripción	Sin descripción	dice buenas tardes, La hora 17: 03	S0223; 68; Conjunto Los Marquitos, REVOL 3/2, Sector: Lendero, Prov. Tungurahua, 1° Desde mañana hemos venido; 2° Agua de Veneno; 3° Por las alturas del Chimborazo; 4° Yo soy de Mandana, 5° Esta es la flor que enamore; 6° [...] aqui; 7° Carnaval de Guaranda; 8° Bonita guambrita	242- Guarda lomo de la caja: Conjunto los Marquitos. Prov Tungurahua No. 37. observacion se deberá revisar a que guarda pertenece

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

242-Carrete Lado unoAnverso

Código Fotográfico Carrete

242-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

242-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

242-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0242

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	243	Código de Identificación Provisional	RRY0243
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta N°243 tiene un empalme con masking al medio del carrete se procede a tomar la foto del empalme	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50214; 06	Sin descripción	Música Nacional Instrumental N ° 39	50210; Conjunto [...] Shungo, fecha mayo 25/1985, provincia Bolivar; [...] Los Puca Cushma; las presentaciones de festival en Simiatug; REVOL. 3/2	Sin descripción	Sin descripción	06; Programa del Primer festival de la musica flockorica realizado mayo 15 1985; Simiatug, Teatro parroquial	La cinta N°243 tiene un empalme con masking al medio del carrete se procede a tomar la foto del empalme

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

243-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

243-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

243 tiene un empalme por la mitad
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

243-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

243-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

243-Guarda Reversode Caja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta N°243 tiene un empalme con masking al medio del carrete se

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0243
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	244	Código de Identificación Provisional	RRY0244
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50028;59; Intervención: reunión de Salinas. Problema minas	Sin descripción	reunión de Salinas, problema de minas	59	Sin descripción	observaciones: contiene un solo programa y falta un poco de llenar	50028; HCJB-2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

244-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

244-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

244-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

244-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

244-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

244-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0244
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	245	Código de Identificación Provisional	RRY0245
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50236; 08; Música Folckorica "Los Jarkas"	Sin descripción	Sin descripción	50036	Sin descripción	Sin descripción	50236; 08; Música Folckorica "Jarkas"	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

245-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

245-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

245-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

245-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0245
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	246	Código de Identificación Provisional	RRY0246
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
98; Copia caso problema de minas Salinas marzo 7/93	50078	identificación de programas	98	Sin descripción	Sin descripción	50078;copia de caso problema de minas Salinas; marzo 17/93; lugar simiatug, quien habla Julian J, ISLOU	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

246-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

246-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

246-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

246-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

246-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024		
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:			

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0246
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	247	Código de Identificación Provisional	RRY0247
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50060;68; Programa Nuestra tierra, Eusebio Sigcha; fecha 9 enero 1987	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	observacion: contiene dos programas del mismo tema: Programa nuestra tierra	50060; 68; Agropecuaria enero 9/87; Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

247-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

247-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

247-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

247-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

247-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0247
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	248	Código de Identificación Provisional	RRY0248
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Programa Salud, primera parte martes 12 oct; segunda parte miércoles 13 octubre	50197	programa organización	50197, 109; Programa Salud. Primera martes 12 oct; seguna miércoles 13 oct;	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

248-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

248-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

248-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

248-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

248-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0248
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	249	Código de Identificación Provisional	RRY0249
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50154; 62; Cuñas sobre el cólera, Castellano y Quichua	Sin descripción	Sin descripción	50154;68;	Sin descripción	Cuñas Radiales sobre el colera, Radio Runacunapac Yachana	50154; Cuñas Radiales; tema: sobre el colera Producción: del Comité de emergencia y lucha contra el cólera "Celco", grabdo viernes 19 julio 1991; Radio Runacunapac Yachana ; CAAP, SECAP, DEDIP, FEPP, ECLOF,CESA	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 48
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0249

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	250	Código de Identificación Provisional	RRY0250
Fecha de Revisión	11/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50137; 76; Programa Salud, pasar 1° parte martes 7 julio; 2da parte miercoles 8 julio	Sin descripción	Sin descripción	50137	Sin descripción	Sin descripción	76;Programa de Salud, quien habla Isla Yanchaliquin, revolucion 7 1/2, miércoles 17-03-93	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

250-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

250-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

250-Guarda PortadadeTApa
Código Fotográfico de la Guarda

250-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	9/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 48
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 11/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 11/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0250
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	251	Código de Identificación Provisional	RRY0251
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N251, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50112;21; Programa importancia de los animales; productor Cesar Tixilema y Mariano Poaquiza	30 de mayo; Instrucción y educación, Gayetano Sigcha, José María, hasta 1040	Programa Importancia del animal, Productor Cesar Tx, Mariano Poaquiza, 24 mayo 1982	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50112; 21	La cinta N251, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Tiene sus etiquetas SONY. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

251-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

251-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

251-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

251-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

251-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N251, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0251

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	252	Código de Identificación Provisional	RRY0252
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N252, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50205;54; Música de Guaranda, RVN 3/2; PM ; N° 49	Sin descripción	Música del Festival en Guaranda, 9 de octubre, N° 49	Musica Radio R.Y. Revol 3/2	Sin descripción	Sin descripción	50205; 54; Música del festival octubre 9/1988, Guaranda, Música de Cusubamba Prov Cotopaxi	La cinta N252, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

252-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

252-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

252-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

252-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

252-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N252, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0252

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	253	Código de Identificación Provisional	RRY0253
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N253, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
50115;117; Programa Recuperemos nuestra madre tierra	Sin descripción	Sin descripción	50115; 117	Sin descripción	de mi comuna; 1° Shamui guarmi ricusum; 2° Ayllu llacta; 3° cada año va pasando; 4° guambrita Maria manuela; 17 junio 1990	50115; Programa recuperemos nuestr madre tierra

Observaciones: La cinta N253, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes. Se retiran todos los adhesivos originales

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

253-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

253-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

253-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

253-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

253- Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0253
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	254	Código de Identificación Provisional	RRY0254
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N254, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
50106; Programa Agro [...] productor Eusebio Sigcha; 23 febrero 1987, Club amigos	Sin descripción	Alianza 692 y 693; 6351	50106; 7; Así pensamos Eusebio Sigcha segunda parte 7 noviembre 1988	Sin descripción	Sin descripción	50108;

Observaciones: La cinta N254, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes.Se retiran todos los adhesivos originales

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

254-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

254-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

254-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

254-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

254-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N254, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0254
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	255	Código de Identificación Provisional	RRY0255
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N255, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
50096;82; Programa Noticiero, Alfonso Yanchaliquin	Sin descripción	noticias, Alfonso,7-24/88	50096	Sin descripción	Sin descripción	50096; 82; L-82 Bible Cource outline # 331; 1 Intro, 1:10; 2° Bible Course, 20:12; 3° V. Song, 0:48; 4° Intro. 0:30; 5° Outline , 5:32; 6° Song, 1:30

Observaciones

La cinta N255, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes. Se retiran todos los adhesivos originales

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

255-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

255-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

255-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

255-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

255-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N255, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0255
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	256	Código de Identificación Provisional	RRY0256
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N256, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Musica de la prov. Tungurahua; RVN 7 1/2; PM; N°52	64, CN. Llangahua, Música indígena instrumenta, tungurahua apto para Tascam	Varios Conjuntos Interpretes N| 47	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50219; 10; noviembre/87; música de los jovenes mindana, Elieces y Manuel Chimborazo y su compadre 20 enero 1988; Música de los aficionados de Mushucllacta;	La cinta N256, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes.Se retiran todos los adhesivos originales

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

256-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

256-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

256-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

256-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N256, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico	12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	12/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0256
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	257	Código de Identificación Provisional	RRY0257
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50208;Escuela de Santo Domingo	23; Niños de Santo Domingo; RVN 3/2 PM; N° 41	Niños de Santo Domingo N° 47	50208; 23;	Sin descripción	Sin descripción	50208; 500 años Resistencia indigena; REVOL 3/2; Alfonso Yanchaliquin; avisos de la hora	La cinta N°257 si se pudo lavar la cinta y el carrete

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

257-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

257-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

257-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

257-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

257-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0257

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	258	Código de Identificación Provisional	RRY0258
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N258, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50143; Identificación de programas, varios locutores	Sin descripción	Programa sobre Salud, Productor Carlos Yanchaliquin	50143;142	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	La cinta N258, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

258-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

258-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

258-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

258-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

258-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N258, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0258
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	259	Código de Identificación Provisional	RRY0259
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N259, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
50158; 74; Cuñas de organización	Sin descripción	Cuñas de Organización	50158;	Sin descripción	Sin descripción	50158; 74; Cuñas de organización

Observaciones

La cinta N259, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes.Se retiran todos los adhesivos originales

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

259-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

259-Carrete LAdodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

259-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

259-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

259-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N259, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	12/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0259

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	260	Código de Identificación Provisional	RRY0260
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					sin olor
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N260, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
	X					Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
18; Educación 1° programa 21 agosto /1988	Sin descripción	Conjunto Nueva Esperanza N 38	50213; 18; Eliser Zuleta Rojas , 13-14 agosto 1985; Tungurahua; 1° Triste [...], 2° El amor nuevo, 3° Tras de una piedra	Sin descripción	Sin descripción	Programa de Música, el día miércoles 14 agosto 1985; Interpretado por el Artista ambateño Eliecer Zuleta Rojas y los Solis del tambo; REVOL 3/2; Miércoles 1 de octubre del /86; Parroquia Simiatug , Cantón Guaranda, Provincia Bolivar

Observaciones

La cinta N260, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes. Se retiran todos los adhesivos originales

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

260-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

260-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

260-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

260-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

260-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N260, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0260
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	261	Código de Identificación Provisional	RRY0261
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50151; 174; Programa de minas editado [...]; 26/11/93; [...]repeticion varias veces	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

261-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

261-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0261
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	262	Código de Identificación Provisional	RRY0262
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación		Conceptualización	Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
S0054; Es una cinta de archivo de grabación de cuñas e identificación de toda la programación de R.R.Y.; producción y grabación 05/92	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

262-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

262-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0262
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	263	Código de Identificación Provisional	RRY0263
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
178; Avance e identificaión R.R. Y.	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

263-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

263-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	12/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0263
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	264	Código de Identificación Provisional	RRY0264
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50054; 38; Cuñas, Eusebio Sigcha	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

264-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

264-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0264

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	265	Código de Identificación Provisional	RRY0265
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	5ta Parte 10 años R.R.Y.	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

265-Carrete LadounoAnverrso

Código Fotográfico Carrete

265-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0265

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	266	Código de Identificación Provisional	RRY0266
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
CN. Cocha Colorada; RVN 7 1/2 N° 1; Música zona en REVOL 7 1/2 Apto para grabadora TASCAN	N° 2; 21; Conjunto -cocha Colorada, REVOL 7 1/2	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

266-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

266-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0266

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	267	Código de Identificación Provisional	RRY0267
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
168; Grabación de doble lado	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

267-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

267-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0267
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	268	Código de Identificación Provisional	RRY0268
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
					X		

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50050;39; Presentación de cada programa 1993	Presentación de cada programa	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

268-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

268-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0268

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	269	Código de Identificación Provisional	RRY0269
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
81; Banda de Pusiv[...] CXTP; R.V.N. 7 1/2 N11; computarizado 12/05/2005	REVOL 7 1/2, Listo para TASCAM	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

269-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

269-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0269

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	270	Código de Identificación Provisional	RRY0270
Fecha de Revisión	12/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N270, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta y tiende a							Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	X
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	SCOTCH 3M	MADE IN USA	MADE GERMANY	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	RADIO SHACK	SONY	SCOTCH	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
Cinta vacia, borrar	Sin descripción	–	–	–	–	–

Observaciones

La cinta N270, tenia un estado de contaminación que provocaba que la cinta se doble al momento de la limpieza de la cinta y tiende a pegarse efecto hidrolisis por ser bicolor lo que llevo al equipo de preservación a omitir la limpieza de cinta con el objetivo de evitar más daño y que la unica forma de conservación será en el momento de la reproducción. Con aprobacion de la Coordinadora. Hidrolisis severa o pegagosa y se pega en los postes. Se

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

270-Carrete Lado unoAnverso

Código Fotográfico Carrete

270-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	11/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N270, tenia un estado de contaminación que provocaba que la

Fecha de Diagnóstico: 12/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 12/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0270

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	271	Código de Identificación Provisional	RRY0271
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50160; s 49; Programa Tierra y su dueños de la unión; autor Alfonso para grabar en TASCAM	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

271-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

271-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0271

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	272	Código de Identificación Provisional	RRY0272
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50035;27; Venta[...] H Ecuador	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

272-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

272-Carrete Lado dosAnverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0272

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	273	Código de Identificación Provisional	RRY0273
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
53; Grabado 2 lados 3/2	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

273-Carrete Ladouno Anverso

Código Fotográfico Carrete

273-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0273

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	274	Código de Identificación Provisional	RRY0274
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
48; borrar esta cinta	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

274-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

274-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0274
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	275	Código de Identificación Provisional	RRY0275
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
33; Conjunto PUCA CUSHMA; RVN 7 1/2 PM, N: 22, 2 parte, Revolución para grabadora TASCAM	Revolución para grabar TASCAM	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

275-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

275-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0275

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	276	Código de Identificación Provisional	RRY0276
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Aficionados de Pimbalo Yachay Camayo, RVN 3/2 PM N: 27; falta completar	50227; 16	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

276-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

276-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0276

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	277	Código de Identificación Provisional	RRY0277
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
34; Encuentro de música zona, 18/10/1987; Urcumanta, Sin nombre, Mi comuna, Animadores RUNA RICCHARI, YUYAMISHUN, 2da vuelta; Musica de la zona lista para la grabadora TASCAM en revol 7 1/2	50275	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

277-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

277-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0277

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	278	Código de Identificación Provisional	RRY0278
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música de YATSAPUTSAN; Música de la Prov Tungurahua YASTAPUTSAN, apto para grabadora TASCAM 7 1/2	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

278-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

278-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0278

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	279	Código de Identificación Provisional	RRY0279
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
03; Banda Panyatug y Plancha, RVN 3/2 PM, N°8	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

279-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

279-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación: Si	Contaminación: No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico: Si	Registro Fotográfico: No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0279

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	280	Código de Identificación Provisional	RRY0280
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
32; Canta DUO Ayala Corodado; pasillos N° 30; RVN 3 1/2	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

280-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

280-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0280

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	281	Código de Identificación Provisional	RRY0281
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50184; 43; [...] identificación Alfonso Y. f.	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

281-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

281-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación: Si	Contaminación: No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico: Si	Registro Fotográfico: No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0281

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	282	Código de Identificación Provisional	RRY0282
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca							
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca						
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
40; Identificación, Alfonso Yanchaliquin	50271	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

282-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

282-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico	13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	13/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0282

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	283	Código de Identificación Provisional	RRY0283
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
02; Música Nacional RVN 3/2 PM N: 12	50180	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

283-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

283-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0283

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	284	Código de Identificación Provisional	RRY0284
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
17; Conjunto Mijaldo, Loma Gorda Prov. Tungurahua, RVN 3/2 PM N: 24	50188	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

284-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

284-Carrete LadodosAnverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0284

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	285	Código de Identificación Provisional	RRY0285
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
41; 50022; Salud por la mañana, E.S.	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

285-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

285-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0285

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	286	Código de Identificación Provisional	RRY0286
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50165;42; Radio Revista P.J.; UP	Sin descripción	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

286-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

286-Carrete Ladodos Reverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0286
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	287	Código de Identificación Provisional	RRY0287
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50073, 44, Una voz de la boca de lobo	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

287-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

287-Carrete LadodosRevero
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0287
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	288	Código de Identificación Provisional	RRY0288
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50037; Programa Nuestra Familia E.S.	22	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

288-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

288-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

288-Carrete LadodosReversos

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación: Si	Contaminación: No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico	13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico: Si	Registro Fotográfico: No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	13/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0288

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	289	Código de Identificación Provisional	RRY0289
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50074;10; Programa Artesanias; E.S.	Sin descripción	16	10; El arte musical, Eusebio Sigcha 17/06/1987	Sin descripción	Sin descripción	50074; Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N° 714; Velocidad: 19cm/sec. STEREO, duración: 28'40; Realizado: a pedido de Inter Nationes Tonband und Fernsehen Bonn, 12.3.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

289-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

289-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

289-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

289-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

289-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0289
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	290	Código de Identificación Provisional	RRY0290
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Conjunto Loma Gorda RVN 7 1/2 PM N: 20	50204, 07	Conjunto Loma gorda N: 20;	50202; Motivo del festival, por Eusebio Sigcha, 15/10/1987; copiado a computadora 12/08/2005, Marco	Sin descripción	Sin descripción	50202, 07; jueves 15/10/1987, Produccion: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N° 713, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 28'25, realizado a pedido de Inter Nationes. Bonn, 5.3.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

290-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

290-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

290-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

290-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

290-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0290
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	291	Código de Identificación Provisional	RRY0291
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N291 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
50097, PRM, 2:07	7	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50001; 07; Programa La Salud, productores Hualberto Poveda y Mariano Poaquiza, Tema: La tuberculocis, duración 30 mimutos, fecha: 20/06/1987

Observaciones

La cinta N291 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes de

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

291-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

291-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

291-Guarda PortadadeTApa
Código Fotográfico de la Guarda

291-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N291 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0291
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	292	Código de Identificación Provisional	RRY0292
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50021; Identificación Radio	Sin descripción	Noticias de Archivar	Programa Radio Revista Informativo "Boca de Lobo informa"	Sin descripción	Sin descripción	50021, 26; Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N° 706, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 28'35, realizado a pedido de Inter Nationes. Bonn, 16.1.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

292-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

292-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

292-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

292-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

292-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0292

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	293	Código de Identificación Provisional	RRY0293
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50166; 30; Programa sobre comuna	Sin descripción	Sin descripción	50166;	Sin descripción	Sin descripción	30; editado sobre Educación para la Salud, 18/10/76; 02/12/77	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

293-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

293-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

293-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

293-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0293

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	294	Código de Identificación Provisional	RRY0294
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
34	Sin descripción	Sin descripción	Historia de los Pueblos del Ecuador, Eusebio Sigcha, 29/06/1987	Sin descripción	Sin descripción	50031; Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania 792, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 29'35, realizado a pedido de Inter Nationes. Bonn, 16.10.79	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

294-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

294-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

294-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

294-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0294

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	295	Código de Identificación Provisional	RRY0295
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50103; 25; Espacio de música nacional productor Alfonso yachalliquín 3 1/2	Sin descripción	Espacio musical; Programa Agropecuario, Producto Angel Aime, feb/1988, Espacio música nacional	50103;	Sin descripción	Sin descripción	25; Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 727, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 27'50, realizado a pedido de Inter Nationes. Bonn, 11.6.80; REVOL 3/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

295-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

295-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

295-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

295-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

295-Guarda LomodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0295
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	296	Código de Identificación Provisional	RRY0296
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca							
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
50048:28; Programa Identificaciones, productor Eusebio Sigcha	Sin descripción	Programa Identificaciones, Productor Eusebio Sigcha,	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50048;28; Cuñas de la programacion de Eusebio Sigcha. Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 726, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 27'08, realizado a pedido de Inter Nationes Bonn, [...]	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

295-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

295-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

296-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

296-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0296
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	297	Código de Identificación Provisional	RRY0297
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50053; 02; Programa Educación Bilingüe N° 5; Productor Rose [...], Humberto [...]	Sin descripción	Artesania Colaboracion Natividad Guaman VIII 7	50053; Una verdadaera Historia del Ecuador y de nuestras comunidades, 30/10/1987, productor Eusebio Sigcha, duración 28', programa No. 8. Siguiente programa No. 9 productor Eusebio Sigcha, duración 30', fecha 03/09/1987	Sin descripción	Sin descripción	2, Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 722, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 27'15, realizado a pedido Tonban d und Fernsehen, Bonn 7.5.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

297-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

297-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

297-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

297-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

297-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0297
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	298	Código de Identificación Provisional	RRY0298
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50018; 22; 1er Programa de los Jóvenes Radio Revista , Angel Aime, 06 de septiembre de 1988; 1er parte	Sin descripción	Sin descripción	1er Programa de los Jóvenes Radio Revista 20 de septiembre de 1988, 1era parte	Sin descripción	Sin descripción		

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

298-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

298-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

298-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

298-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0298

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	299	Código de Identificación Provisional	RRY0299
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
25, Programa Educación para Salud	Sin descripción	Sin descripción	25; Programa Educación para La Salud " Nuestra propia alimentación" productor Angel Aime, fecha 15 de septiembre de 1987	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

299-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

299-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

299-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

299-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0299

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	300	Código de Identificación Provisional	RRY0300
Fecha de Revisión	13/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50170; 24; Noticias de Archivar	Sin descripción	24; Luchas Indígenas. Productor Eusebio Sigcha N° 3	24; Luchas Indígenas, 2 programas, Eusebio	Sin descripción	Sin descripción	Las Luchas Indígenas (Historia) Tema: Rumiñahui el primero; Autor: Eusebio Sigcha; Duración 28'; Fecha: 19 de octubre 1987; Programa: N° 9.; Las Luchas Indígenas (Historia), Tema: La primera batalla entre indígenas y españoles; autor Eusebio Sigcha; duración: 28'; fecha 20 de octubre 1987; Programa: N° 10	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

300-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

300-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

300-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

300-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	12/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 13/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 13/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0300

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	301	Código de Identificación Provisional	RRY0301
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado: Describa:

Veces que se ha regrabado: Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50049; 21; Programa: Historia de Simiatug; Productor Eusebiio Sigcha, Fecha: 06 de septiembre de 1987	Sin descripción	Programa: Historia de Simiatug; Productor Eusebio Sigcha	50049, Programa: Historia de Simiatug; Productor Eusebio Sigcha, 06/09/1987	Sin descripción	Sin descripción	21	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

301-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

301-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

301-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

301-Guarda Lomo deTapa
Código Fotográfico de la Guarda

301-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0301
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	302	Código de Identificación Provisional	RRY0302
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50017; 06; Programa de Alfonso [...]	Sin descripción	12; Programa : Educación Bilingüe; Productor José Caiza; mes noviembre	Educación Bilingüe, JC. MP.	Sin descripción	Sin descripción	50017;06; Programa de Alfonso Yanchaliquín. Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 748, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 29'00, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsehen, Bonn 5.11.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

302-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

302-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

302-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

302-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

302-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0302
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	303	Código de Identificación Provisional	RRY0303
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50034; 09; Programa: Viviendas y creencias; productor Eusebio Sigcha	Sin descripción	2	9	Sin descripción	Sin descripción	50034; Programa: Nuestra Cultura, N° 8; Duración 30'; Tema: Las viviendas y creencias; Productor: Eusebio Sigcha; Fecha: 26/02/1987	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

303-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

303-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

303-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

303-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

303-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0303

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	304	Código de Identificación Provisional	RRY0304
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50072; 18; Programa Org. Por Eusebio Sigcha	MYC 0742	Musica Pímbalo	18; Programa: Intercambio de experiencias de la Organización, Eusebio Sigcha; Cuñas, Testimonio de Plancha	Sin descripción	Sin descripción	Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 694, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 30'20, realizado a pedido de Inter Nationes Tonband und Fernsehen, Bonn 24.10	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

304-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

304-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

304-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

304-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

304-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0304
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	305	Código de Identificación Provisional	RRY0305
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca							
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
Sin descripción	Sin descripción	26; Denuncias de Robo coop taxi la YE, miércoels 14/12	50176; 26; Programa: Denuncias de la VE; miércoles 14/12/; Productor: Angel Ayme; fecha 21/07/1987	Sin descripción	Sin descripción	501786; Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 710, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 19'25, realizado a pedido de Inger Nationes Tonband und Fernsehen Bonn. 13.2.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

305-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

305-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

305-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

305-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

305-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico	16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	16/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0305
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	306	Código de Identificación Provisional	RRY0306
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
14; Editaciones sobre "La agropecuaria"	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Educación sobre nuestra organización , Fundación	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

306-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

306-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

306-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

306-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0306

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	307	Código de Identificación Provisional	RRY0307
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50030; 13; Programa: Luchas Indígenas, productor Eusebio Sigcha, fecha 20 de octubre 1987	[...]: 832- 833	15; Vista de compas Aymara, Política , salud	Compañeros del Perú "Aymara" 26/XI/86; Política , Salud	Sin descripción	Sin descripción	50030; 13; Programa: Entrevista a los Hermanos Peruanos de nacionalidad "Aymara", 22/11/1986; Tema: La Política, la salud, educación y el avance de su organización; pasado 2 veces	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

307-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

307-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

307-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

307-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

307-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 72
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0307
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	308	Código de Identificación Provisional	RRY0308
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El peceçillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
06; Conjunto PUCA CUSHMA, 7 PARTE, RVN 7 1/2 P.M. No. 27	Sin descripción	Conjunto Puca Cushma, 7 parte, No. 21	6	Sin descripción	Sin descripción	Conjunto " PUCA CUSHMA" 1° Ponchitos rojos (quena); 2° Venderemos borreguitos tuyos (quena); 3° Así trabaja Juan (quena) ; 4° Ojos longa de mi vida (rondador); 5° Vamos longuita (quena); 6° All escucho ñami yachani (quena); 7° Pueblo mío (rondador); 8° Ya no aguanto más (quena); 9° Riqui [...] mujer (rondador). Es la primera parte. Copiado a computdo 2005-05-	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

308-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

308-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

308-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

308-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

308-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0308
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	309	Código de Identificación Provisional	RRY0309
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
10; Música Indigena varios interpretes RVN 3/2 N: 10	50280	Programación	10; Programa sobre la carretera, para día viernes Alfonso Yanchiliquin, Intercambio de las experiencias de las organizaciones indigenas en la salud, productor Angel Aime, fecha 01 de agosto 1987	Sin descripción	Sin descripción	Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 717, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 27'10, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 2.4.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

309-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

309-Carrete Ladodosreverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

309-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

309-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

309-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0309

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	310	Código de Identificación Provisional	RRY0310
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca							
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación	
					X	Con deterioro y desgaste	

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
50181; 24; Música José Gavilanes, RVN 7 3/2 N: 15	Sin descripción	Música Indigena, Jose Gavilanes	24; Programa: "Nuestra Salud" Tema: La dearrea, Productor: Gualberto Poveda y Mariano Poaquiza; fecha: 12 de junio 1987; Radio Runacunapac Yachana	Sin descripción	Sin descripción	Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 702, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 28'20, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 19.12.79	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

310-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

310-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

310-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

310-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

310-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0310
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	311	Código de Identificación Provisional	RRY0311
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
13; Conjunto RICCHARA DE TORNEADO; RVN 7 1/2 PM. 7 parte; esta completo 2da, 27/06/1987, N: 29	Sin descripción	Música del Conjunto RICCHARI TORNEADO N: 29	50273; Conjunto RICCHARI de Toneado, 27 de julio 87; 1° Ñamari novia charini, 2° Uri uri mana cushquita, 3° torneado Rupamicani, 4° el tesorito, 5° a las montañas, 6° hijo de las malvas, 2da parte, todo	Sin descripción	Sin descripción	13	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

311-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

311-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

311-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

311-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

311-Guarfa ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0311
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	312	Código de Identificación Provisional	RRY0312
Fecha de Revisión	16/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música Peruana, RVN 3/2 PM N: 7	50191; 18	Música Peruana N: 7	50191;18; Música Peruana, REVOL 3/2; la mitad cinta vacia	Sin descripción	Sin descripción		

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

312-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

312-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

312-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

312-Guarda PortadadeTApa
Código Fotográfico de la Guarda



312-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	13/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 72
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 16/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 16/9/2024
Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0312
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	313	Código de Identificación Provisional	RRY0313
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50146; 29; Varios locutores, Simiatug	Sin descripción	6; una voz en la Boca de Lobo	50146; 29; "Una voz en la Boca de Lobo; Simiatug; 20/07/1987; grabado y editado en progamas Edwin Garzón	Sin descripción	Sin descripción	Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 707, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 28'15, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 23.1.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

313Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

313-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

313-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

313-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

313-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0313
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	314	Código de Identificación Provisional	RRY0314
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca							
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
12; Aficiondos de Chivi y un Duo Sin nombre; RVN 7 1/2 PM, N: 26; falta completar	Sin descripción	Aficionados de CHIVI VACHUCAL N: 26	Aficionados de CHIVI VACHUCAL: Esteban Lisintuña, Victor Chimborazoy José Gavilanes; 1° El huarro de las montañas; 2° Si plata tubieras; 3° El canelazo; 4° Tengo una venganza negrita con voz. Conjunto Sin Nombre, Duo; 1° Carinito mio; 2° el	Sin descripción	Sin descripción	12; Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 749, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 28'15, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 12.11.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

314-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

314-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

314-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

314-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

314-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0314
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	315	Código de Identificación Provisional	RRY0315
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X		X		La cinta N°315 tiene un desempalme se procede a tomar la foto	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
23; Programa: "Basta de sufrimeintos Panyatug, fecha 22/10/1987	Sin descripción	Programa : "Basta de sufrimiento Panyatug, productor José, 28 octubre 1987	23; Programa " Basta de sufrimientos Panyatug, editar	Sin descripción	Sin descripción	50015; Producción: INTER NATIONES, Pos.: 12281; Música y charlas de Alemania N. 796, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 29'15, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 7.10.81	La cinta N°315 tiene un desempalme se procede a tomar la foto

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

315-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

315-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

315 desempalme de cinta
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

315-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

315-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

315-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		La cinta N°315 tiene un desempalme se procede a tomar la foto del

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0315
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	316	Código de Identificación Provisional	RRY0316
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N316 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
Banda de ERPE. RVN 7 1/2 PM N: 6	005; PRM 1006	Organizacion, Muscia indigena Varios interpretes N: 10	50268	Sin descripción	Sin descripción	50268; 05

Observaciones

La cinta N316 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes de

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

316-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

316-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

316-Guarda Lomo deTapa

Código Fotográfico de la Guarda

316-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

316-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N316 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	17/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0316

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	317	Código de Identificación Provisional	RRY0317
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					x	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
29; Música de zona, 2da parte; Encuentro de música zona; 18 de cotubre 1987; Mi comuna URCUMAHTA, SIN NOMBRE, RUNA RICCHAR; RVN 7 1/2 PM: N9	50278	Cuñas	50278; Programa Educativo, Agen Yanchaliquin y Eusebio Sigcha, 07/08 1987	Sin descripción	Sin descripción	50275; 29; Cuñas Identificación de la Radio, Copiado a computadora 08/08/2005	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

317-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

317-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

317-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

317-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

317-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0317
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	318	Código de Identificación Provisional	RRY0318
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado: Describa:

Veces que se ha regrabado: Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
22; Conjunto Ñaca llacta; Música-zona REVOL 3 3/4 solo sirve para grabadora SONY	Sin descripción	Aficionados Pimbalo CXACHAC CAMYUC N: 27	50280; Aficionados Pimbalo CXACHAC CAMYUC; 1° Matita de ají; 2° Mi cerro es Punivata; 3° Casare casamentera, 4° A tus ombrales; 5° Vuela vuela pajarito; 6° Huambrita linda pimbalenita; 7° Ultimo año me de casar	Sin descripción	Sin descripción	50280	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

318-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

318-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

318- Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

318-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

318-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0318
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	319	Código de Identificación Provisional	RRY0319
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
19; Identificaciones, por la mañana, Eusebio	Sin descripción	Sin descripción	Historia del Ecuador, Eusebio Sigcha; 20/07/1998	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

319-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

319-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

319-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

319-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0319
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	320	Código de Identificación Provisional	RRY0320
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50132; 15; Una voz en la Boca de Lobo, Eusebio S.	Sin descripción	5	Radio Revista " Nuestra Familia"	Sin descripción	Sin descripción	15; una voz en la Boca de Lobo, Eusebio Sigcha; 23/06/1987; prgrama 1 y 2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

320-Carrete Ladouno-Anverso
Código Fotográfico Carrete

320-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

320-Guarda LomodeTApa
Código Fotográfico de la Guarda

320-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

320-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0320
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	321	Código de Identificación Provisional	RRY0321
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
32; Programa: "Así trabajamos" Eusebio Sigcha 12/05/1987	50076	Programa: "así trabajamos; productor Eusebio Sigcha; 12/05/1987. 7 y 12 de mayo programa simiatug noticias hecho práctica	32; Radio Revista "Así trabajamos" Práctica del curso del 7 al 12 de mayo /87; Dirigido por Eusebio Sigcha. Archivo	Sin descripción	Sin descripción	50076Así trabajamos, Eusebio Sigcha	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

321-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

321-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

321-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

321-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

321-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0321
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	322	Código de Identificación Provisional	RRY0322
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca						
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
20; Conjunto RICCHARI; 1era parte lleno; RVN 7 1/2 PM N:28; 27/07/1987	50267	Música del Conjunto RICCHARI TORNEADO N: 28	50273; Primera parte de Música del RICCHARI	Sin descripción	Sin descripción	50267; 20; Conjunto RICCHARI; 1° Ñuca Llacta, 2° Poco a poco; 3° pobre diciendo no me quites; 4° baila baila negra; 5° sin nombre; 6° por el valle voy; 7° Yacu Villa mariaman; 8° Estos pajonales; 9° Sin nombre; 1era parte todo	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

322-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

322-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

322-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

322-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

322- Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0322
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	323	Código de Identificación Provisional	RRY0323
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50175; 17; Programa "Mi salud" Eusebio Sigcha	Sin descripción	4	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Historia del Ecuador; Eusebio Sigcha; 17 de junio 1987	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

323-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

323-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

323-Guarda Lomodetapa

Código Fotográfico de la Guarda

323-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0323

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	324	Código de Identificación Provisional	RRY0324
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
16; cuñas de salud	50269	Música Tungurahua	Programa "Salud"; Comité ecologista, Comité de Medio Ambiente; 5/06. y el Programa "Defender los derechos de los humanos es tarea de todos"; Organización de Derechos humanos	Sin descripción	Sin descripción	16; cuñas, REVOL 3/2	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

324-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

324-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

324-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

324-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

324-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0324
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	325	Código de Identificación Provisional	RRY0325
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca							
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
50177; 09; Música nacional, cumbias; RVN. 7 1/2 PM N:14	Sin descripción	Música nacional cumbias N: 4	09; Cumbias; 1° No puedo comprender iglesia de Dios, 2° así te quiero yo; 3° La sinaida; 4° estare loco por tu cariño; 5° solo minuto. Solo la mitad	Sin descripción	Sin descripción	Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 726, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 27'40, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 4.6.80	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

325-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

325-Guarda LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

325-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

325-Guarda Reversode Caja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0325

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	326	Código de Identificación Provisional	RRY0326
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado: Describa:

Veces que se ha regrabado: Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50041; 33; Programa Organización. E.S.	Sin descripción	Programa: "Educación Bilingüe" productor Rosendo Quisphe, Humberto Ch	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	33; Educación Bilingüe R y O	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

326-Carrete LadodosAnverso
Código Fotográfico Carrete

326-Carrete LadounoReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

326-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

326-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0326
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	327	Código de Identificación Provisional	RRY0327
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca						
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
			X			Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
50185; 15; Música de la zona, 1era parte, Encuentro de musica de la zona; 18/10/1987; RICCHARI, YURAC CUSHMA, ÑAUPAMANTA, RVN 7 1/2 PM N: 16	Sin descripción	Conjunto RICCHARI y NAUPAMANTAL;	15	Sin descripción	observaciones: contiene dos programas; esta completo	Encuentro de conjuntos musicales; Musica de la zona, 1er parte, 19/10/1987; 1° conjunto RICCHARI (3 canciones) de Torneado) 2° Conjunto YURAC CUSHMA de Tingo (3 canciones); 3° palabras de José Caiza, 4° Conjunto NAUPANDA YUYARIMUY de Papaloma (3 canciones); 5° Conjunto Mi Comuna de Chiquigungo (2 canciones)	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

327-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

327-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

327-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

327-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico	17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	17/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0327

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	328	Código de Identificación Provisional	RRY0328
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N328 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50178; 14; carnavales indigenas, música zona REVOL el inicio 7 1/2, y 3 3/4	Sin descripción	8	50037; Programa: "Nuestra cultura", Programa: N° 9, Tema: " Fiestas y tradiciones"; Productor: Eusebio Sigcha; Fecha: 27/02/1987	Sin descripción	Sin descripción	14; Producción: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 716, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 28'05, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 26.3.80	La cinta N328 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes de

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

328-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

328-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

328-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

328-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

328-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N328 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0328
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	329	Código de Identificación Provisional	RRY0329
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N329 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de	X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado	Veces que se ha regrabado
Describa:	Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
12; Intervención de Napoleón Gellin, Técnico Pecuario, Tema: [...] los ganados	Sin descripción	Sin descripción	Educación para la salud y la medicina natural	Sin descripción	observaciones la mitad est a grabado	12, Intervención de Napoleón Gellin, técnico de FEPP, Tema: "Como [...] a los ganados", 27 de mayo 1997	La cinta N329 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes de

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

329-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

329-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

329-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

329-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

329-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N329 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico	17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	17/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0329
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	330	Código de Identificación Provisional	RRY0330
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca						
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
50031; 35	Sin descripción	Una voz en la boca de Lobo	Una voz en la Boca de Lobo, N° 5, por Eusebio Sigcha; 14/08/1987	Sin descripción	Sin descripción	35	La cinta N°330 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivistico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

330-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

330-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

330-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

330-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

330-Guarda Lomo deTapa2
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0330
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	331	Código de Identificación Provisional	RRY0331
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Identificaciones y Despedidas; 01/1987	50070; 28	Música indigena, varios interpretes N: 25	Encuentro de Conjuntos musicales de la zona, 18/10/1987; 3ra Parte; 1° Conjunto Yogarishum de Sanjachona; 2° Conjunto de animadores; 3° Conjunto RICCHARI de Torniado (2da vuelta); 4° Conjunto Ñampamada Yogari[...] (2da vuelta); REVOL 7 1/2	Sin descripción	Sin descripción	Producción:	La cinta N°331 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivistico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

331-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

331-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

331-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

331-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0331
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	332	Código de Identificación Provisional	RRY0332
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca								
SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca						
DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete		Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)					Observaciones
Lado Uno - Anverso	Lado Dos - Reverso	Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	
José Gavilanes, solista; RVN 7 1/2 N:18	8	José Gavela Solista N. 18	08; Jose Gavilanes y su arpa	Sin descripción	Sin descripción	50275	La cinta N°332 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivistico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

332-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

332-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

332- Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

332-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0332
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	333	Código de Identificación Provisional	RRY0333
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
21, Encuentro de musica zonal, 3era Parte; 18 de octubre 1987; Yuyamishum, Animadores, Ricchari, Ñaupamanta yuy yuy, RVN 7 1/2 PM N.25. Listo para grabadora TASCAM 7 1/2	Conjunto Sanja Chupa- Boliche, Conjunto Urcu Manta- Sto Domingo; Conjunto Sin nombre; Conjunto Mi comuna; Conjunto Chiquizumgu, Conjunto Animadores; Conjunto Runa Ricchari	Varios Conjuntos: RUNA RICCHARI, MI COMUNA, N: 17	50276; Encuentro de conjuntos musicales de la zona; Sta Parte; 14 octubre/87; 1° Conjunto URCU MANDA (niños de Santo Domingo); 2° Conjunto "Sin nombre" (3 hermanos) 2da vuelta; 3° Conjunto mi Comuna de Chimborazo (2da vuelta); 4° Conjunto Animadores;	Sin descripción	Sin descripción	21; Produccion: INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania N. 625, Velocidad 19 cm/sec. STEREO, duración 28'05, realizado a pedido de Inter Nationes. Tonband und Fernsenen Bonn, 22.08.1978; Copiado a computadora 2005-08-14,	La cinta N°333 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivístico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

333-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

333-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

333-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

333-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0333
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	334	Código de Identificación Provisional	RRY0334
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	X
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
		X					

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50190; 19; Música Indígena grabación en el segundo congreso de la CONAI; 1986. Música Indígena prov Cañar, REVOL 3 3/4, apto para gravadora SONY	Música Indígena- Imbabura; RVM 3/2 N.77	Música de José Gavilanes N: 15	19	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	La cinta N°334 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivístico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza.

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

334-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

334-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

334-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

334-PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0334
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	335	Código de Identificación Provisional	RRY0335
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación		Conceptualización	Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Musica de la zona, Conjunto Tomaloma	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

335-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

335-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0335

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	336	Código de Identificación Provisional	RRY0336
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	17; Música; 15 diciembre 2001;	_	_	_	_	_	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

336-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

336-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0336

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	337	Código de Identificación Provisional	RRY0337
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
46; identificación de programa de tierra, David P. luego vacio	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

337-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

337-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0337

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	338	Código de Identificación Provisional	RRY0338
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50162; 37; Intercambio de experiencias varios colaboradores	Sin descripción	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

338-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

338-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0338

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	339	Código de Identificación Provisional	RRY0339
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

339-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

339-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

339-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

339-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0339
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	340	Código de Identificación Provisional	RRY0340
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Música José Poaquiza Revol 3/2	50187; 04	Musica de José Poaquiza N: 4	50187; 04	Sin descripción	Sin descripción	Musica de José Poaquiza, agosto 1	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

340-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

340-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

340-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

340-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

340-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0340
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	341	Código de Identificación Provisional	RRY0341
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Bajo	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Medio	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececcillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
31; Cuña Carlos y Alfonso, 12/10/95	290	Vitnesbord Jan Sparring	50274, música	31	Sin descripción	31	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

341-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

341-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

341-Guarda Portadadetapa
Código Fotográfico de la Guarda

341-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

341-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0341
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	342	Código de Identificación Provisional	RRY0342
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececcillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
884	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	veintiseis (26) viene del no. 20; Mi Cristo roto continuacion del n. 20; Dios tiene mano izquierda; Se ha perdido una Cruz Quien te partio la cara	50; 884; 862 884; Titulo las aventuras del Barón Munchhausen; las cazanas hipicas del barón; duración: 15' 00"; velocidad: 19,05 cm/s; idioma: español	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

342-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

342-Carrete LAdodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

342-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

342-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

342-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0342
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	343	Código de Identificación Provisional	RRY0343
Fecha de Revisión	17/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
372	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	número seis; n. 1.; 000 bolero de ravel, 155 libre, 192 vals los patinadores Strauns, 142. capricho Straus, 98 suave. 73, 993 fin cinta; 20620 A.F. Mexico	50; 864 373; titulo: Artes y letras 225; duración 15' 10''; velocidad: 19.05 cm/s, Idioma: español, fecha; 21.4.69	En la Guarda 343 existe en el interio de la Caja, una hoja escrita a los lados, esto se puede observar en la foto 343-Guarda Interior de Caja y en la foto 343-Guarda Interior de Caja dos

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

343-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

343-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

343-Guarda InteriordeCajados
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

343-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

343-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

343-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	16/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 17/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 17/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0343
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	344	Código de Identificación Provisional	RRY0344
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	3. Grabar, 878-101	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Su descripcion se encuentra en una hoja A4, adjunta a la guaarda, observar en la fotos 344-Guarda interior de caja	03; titulo: Sucesos de nuestro tiempo, Duracion: 22'50'', velocidad 19.05. cm/s; idioma: español; fecha: 18.5.73	En la Guarda 344 existe en el interio de la caja, una hoja tamalo A4, escrita a los lados, esto se puede observar en la foto 344-Guarda Interior de Caja y en la foto 343-Guarda Interior de Caja dos

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

344-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

344-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

344-Guarda InteriordeCajados
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

344-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

344-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

344-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0344
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	345	Código de Identificación Provisional	RRY0345
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
56	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Su descripcion se encuentra en una hoja A4, adjunta a la Guarda, observar en la foto 345-Guarda interior de caja	05; titulo: nuestro mundo dinamico 74/12, Duracion: 13'15'', velocidad 19.05. cm/s; idioma: español; fecha: 14.56/74	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

345-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

345-Carrete LaddodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

345-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

345-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

345-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0345
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	346	Código de Identificación Provisional	RRY0346
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
3	Sin descripción	Música indigena cantado por Alfonso Chisag; REVOL 7 1/2; 09/28/95	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50279; 50; 864 290; 05; titulo: Cinco minutos con la voz de Alemania HRS 740/742, Duracion: 15' 00", velocidad 19.05. cm/s; idioma: español; fecha: 22.4/69	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

346-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

346-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

346-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

346-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

346-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0346
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	347	Código de Identificación Provisional	RRY0347
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	AMERICAN MOLDED PROCUCTS	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
39	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	50; 881 467; titulo: Suceso de nuestro tiempo 74/27, Duracion: 21'15" velocidad 19.05. cm/s; idioma: español; fecha: 5.7.74	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

347-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

347-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

347-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

347-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0347

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	348	Código de Identificación Provisional	RRY0348
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
55	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Su descripcion se encuentra en una hoja A4, adjunta a la Guarda, observar en la foto 348-Guarda interior de Caja y otra hoja con descripción observaar en foto 348-Guarda interior de Caja dos	50; 881 373; titulo: Artes y letras 74/130 Duracion: 13'40", velocidad 19.05. cm/s; idioma: español; fecha: 21.6.74	En la Guarda 348 existe en el interior de la Caja, una hoja tamaño A4, escrita en el anverso, esto se puede observar en la foto 348-Guarda Interior de Caja dos y tambien esta otro hoja con informacion, observar en la foto 348-Guarda Interior de Caja

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

348-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

348-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

348-Guarda interiordeCaja
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

348-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

348-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

348-Guarda InteriordeCajados
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0348
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	349	Código de Identificación Provisional	RRY0349
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Su descripcion se encuentra en una hoja A4, adjunta a la Guarda, observar en la foto 349-Guarda interior de Caja y otra pequeña hoja con descripción observar en foto 349-Guarda interior de Caja dos	50; 877 812; título: Sucesos de nuestro tiempo 495 Duracion: 22'20", velocidad 19.05. cm/s; idioma: español; fecha: 13.4.73	En la Guarda 349 existe en el interior de la Caja, una hoja tamaño A4, escrita en el anverso, esto se puede observar en la foto 348-Guarda Interior de Caja y otra pequeña hoja con descripcion, observar en la foto 349-Guarda Interior de Caja dos

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

349-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

349-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

349-Guarda InteriordeCajados
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

349-Guarda Portadadetapa
Código Fotográfico de la Guarda

349-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

349-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0349
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	350	Código de Identificación Provisional	RRY0350
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
	X						

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
				X		Con deterioro y desgaste

Material reciclado: Describa:

Veces que se ha regrabado: Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
51	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Su descripcion se encuentra en una hoja A4, adjunta a la Guarda, observar en la foto 350-Guarda interior de Caja	50-59; 881 167; titulo: Nuestro mundo dinámico 74/11 Duracion: 13' 50'' velocidad 19.05. cm/s; idioma: español; fecha: 31.5.74	En la Guarda 350 existe en el interior de la Caja, una hoja tamaño A4, escrita en el anverso, esto se puede observar en la foto 348-Guarda Interior de Caja

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

350-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

350-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda



350-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

350-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

350-Guarda interiordeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	18/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0350
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	351	Código de Identificación Provisional	RRY0351
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.	X		X		carrete roto en un extremo y en el eje pero no afecta al ilvanado y limpieza		X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

SCOTCH	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
X						Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
HIMNO NACIONAL	50279; 11	Días especiales	50279; 11	Sin descripción	TAPE No. 3002; A. ARA VARE GUD I HOJDEN, Missionsforbundets Predikantkor 3:00; B. NAR JULDAGSMORGON GLIMMAR, Gustav Adolfskyrkan y NY kor, 2:46; C: STILLA NATT, Gustav Adolf skyrkans y Ny kor fran N.Y. ; D Julen med sin glada sang	despedida de Carlos Rojas, sobre salud, Himno nacional,	carrete roto en un extremo y en el eje pero no afecta al ilvanado y limpieza

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

351-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

351-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

351-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

351-Guarda Lomodetapa
Código Fotográfico de la Guarda

351-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

351-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador – Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0351
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	352	Código de Identificación Provisional	RRY0352
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

SCOTCH	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
X						Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
05; Presentación, cada programa mas diarios de transmisión	Sin descripción	Hoy 0053, dias especiales	53	HOW TO USE END-OF-REEL "TAPE CLIP" TAPE No. 3010; A. KOM MED BET KEHEMS STALL, Sang: Goran Stenlund AcK: Piano,	su descripcion se refiere a indicacione como empalmar una cinta (observar en la foto 352-Guarda Interior de caja)	05; presentación de cada programa, M Santo y chicha, Mariano Poaquiza	contiene informacion como se empalma una cinta cuando se rompe

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

352-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

352-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

352-Guarda InteriordeCaja
Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

352-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

352-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

352-Guarda ContraportadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0352
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	353	Código de Identificación Provisional	RRY0353
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

SCOTCH	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
X						Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	50168; Programa esperiencia Minería, Memoria Nambija, Aflonso	dias especiales	54	TAPE No. 3001; A. STILLIA NATT, HELIGA NATT, KFUM- koren, 3:35; B. JUL, JUL, STRALANDE JUL, 3:03; C. VAR HAISAD SKOMA	Sin descripción	50169; 11; Programa de minería	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

353-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

353-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

353-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

353-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

353-Guarda ContraportadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0353
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	354	Código de Identificación Provisional	RRY0354
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	AMERICAN MOLDED PRODUCTS	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
Sin descripción	Presentación de programa agropecuario	Sin descripción	51	Sin descripción	Sin descripción	08; Programa: Presentacion y despedida de programa agropecuario	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

354-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

354-Carrete Ladodosreverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

354-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

354-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0354
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	355	Código de Identificación Provisional	RRY0355
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	USA	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50196; BTF 0049, La felicidad	23; CNT Ñaupamanta [...]	Conjunto Naupamanta Vurarimui N: 3	23	febrero 17/76	Sin descripción	50193:conjunto [...] 23/oct 1988	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

355-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

355-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

355-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

355-Guarda ContraportadadeTApa
Código Fotográfico de la Guarda

355-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0355
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	356	Código de Identificación Provisional	RRY0356
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececcillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

SCOTCH	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
X						Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
01; Pasillos con aficionados, RVN 3/2 PM N:7	Sin descripción	Música pasillos y aficionados N: 7	01, 1° Te quiero con el alma; 2° Yo vivo triste; 3° Por un error te alejas, 4° Amiga te felicito, 5° [...]	TAPE No. 3003 A. DET AR ADVENT Goran Stenlund Organist: Lennart Jernestrand, 2:25; B. VID BETLEHEM Goran	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

356-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

356-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

356-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

356-Guarda Contraportadadetapa
Código Fotográfico de la Guarda

356-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0356
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	357	Código de Identificación Provisional	RRY0357
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado

Describa:

Veces que se ha regrabado

Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50130; 20Conflicto de tierras por venir, intervención Angel Ruis	Conjunto [...] Panyatug, Borrar	50109	1° Conflicto de tierras Amgamar Prov; 2° Conflicto de tierras por venir FACU; 3° Denuncia de conflicto de tierras, Angel Ruis Poveda	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

357-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

357-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

357-Guarda LomodeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

357-Guarda PortadadeTapa

Código Fotográfico de la Guarda

357-Guarda ReversodeCaja

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0357

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	358	Código de Identificación Provisional	RRY0358
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado: Describa:

Veces que se ha regrabado: Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
04; Entrevista: a Juan Cecilio [...] compañeros RRY N: [...]	Música	Sin descripción	Luchas Indigenas, 20 III -87, N° 5 bilingüe, Productor Eusebio Sigcha	Sin descripción	Sin descripción	04; 24 de junio Presentación de música Puca Cushma 1987, borrar	La cinta N°358 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivistico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza. Adicional era un carrete de 12,5cm que estaba en una guarda de cartón de diámetro 14,5cm

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

358-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

358-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

358-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

358-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X	Horas de Aclimatación: 24
	No:	
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento	18/9/2024
Responsables del Tratamiento	Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0358
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	359	Código de Identificación Provisional	RRY0359
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	SONY	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
X							

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Material reciclado: Describa:

Veces que se ha regrabado: Describa:

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
50010; 01; Cuñas de identificación Radio, Productor Anfonso Yanchaliquin	Sin descripción	Identificación de Radio	50010; 01; cuentas por pagar	Sin descripción	Sin descripción	Produccion para INTER NATIONES, Pos.: .1.8; Música y charlas de Alemania No. 729, velocidad 19 cm/sec STEREO, duración 28'25", realizado a pedido de Inter Nationes Tonband und Fernsehen Bonn 25.6.80	La cinta N°359 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivistico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza. Adicional era un carrete de 12,5cm que estaba en una guarda de cartón de diámetro 14,5cm

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

359-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

359-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

359-Guarda LomodeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

359-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

359-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador — Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0359
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	360	Código de Identificación Provisional	RRY0360
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X			X			X			Con deterioro y desgaste
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececiillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X					X					Con deterioro y desgaste
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X					X					Con deterioro y desgaste
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X				X			X			Con deterioro y desgaste
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X					X					Con deterioro y desgaste
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X			X			X			Con deterioro y desgaste

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	X
11 cm	
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	AMERICAN MOLDED PRODUCTS	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
				X			

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
					X	Con deterioro y desgaste

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
27	Sin descripción	Música nacional pasillos	Sin descripción	Sin descripción	Sin descripción	Produccion para INTER NATIONES, Pos.: I.8; Música y charlas de Alemania No. 691, velocidad 19 cm/sec STEREO, duración 27'50", realizado a pedido de Inter Nationes Tonband und Fernsehen Bonn 3.10.79	La cinta N°360 no se encontraba en la bóveda o depósito inicial de cintas de carrete abierto fue entregado al equipo archivistico aproximadamente un mes iniciado el proceso de limpieza. Adicional era un carrete de 12,5cm que estaba en una guarda de cartón de diámetro 14,5cm

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

360-Carrete LadounoAnverso
Código Fotográfico Carrete

360-Carrete LadodosReverso
Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

360-Guarda PortadadeTapa
Código Fotográfico de la Guarda

360-Guarda LomodeTApa
Código Fotográfico de la Guarda

360-Guarda ReversodeCaja
Código Fotográfico de la Guarda

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X	X	X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0360
Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	361	Código de Identificación Provisional	RRY0361
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.	X		X		pequeña trizado del carrete pero no afecta a la limpieza del carrete y la cinta							Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	X
10 cm	
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete – Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	AMERICAN MOLDED PRODUCTS	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) – Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
39; Cuñas Salud	Sin Descripción	–	–	–	–	–	pequeña trizado del carrete pero no afecta a la limpieza del carrete y la cinta

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

361-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

361-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0361

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	362	Código de Identificación Provisional	RRY0362
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.		X	X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)	
17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	X
7 cm	

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete — Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	AMERICAN MOLDED PRODUCTS	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico) — Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja	Observaciones
38; Entrevista varios compañeros, Juan Cecilio Chota, N: 1	Intervención Manuel Chota, Radio	–	–	–	–	–	

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

362-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

362-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X		X		

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0362

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas:

Intervención Archivística en el Proyecto de Preservación, Conservación y puesta en Valor del Patrimonio Sonoro de la Radio Runacunapac Yachana

Ficha de Conservación Preventiva de Cintas Magnetofónicas de Carrete Abierto

Número de Identificación Provisional Asignado al Soporte - Ubicación Excel Preinventario PC	363	Código de Identificación Provisional	RRY0363
Fecha de Revisión	18/9/2024		

Inspección visual

Tipo de Contaminación	Conceptualización		Cinta y Carrete: Contaminación Si	Cinta y Carrete: Contaminación No	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: REGULAR	Cinta y Carrete: Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: MALO	Cinta y Carrete: Observación	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación Si	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Contaminación No	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Buen estado	Bajo	Medio	Alto	Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Observación
Contaminación Biológica	Hongos	En superficie de la cinta de carrete abierto se visualiza especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Alternaria y Cladosporium cuya apariencia es de un polvillo blanquesino.	X		X									Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Plagas (Insectos o Roedores)	El pececillo de plata (Lepisma saccharina) se caracteriza por alimentarse con los aglutinantes y adhesivos de las guardas de cartón de las cintas de carrete abierto. No se encontraron roedores.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Contaminación Química	Olor	Sin olor las cintas de carrete abierto, no se percibio olor a vinagre por descomposición de la cinta.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Polvo Blanco	Por afectación climática de fuertes vientos en la zona se produce una acumulación de un polvo blanco de suciedad y restos de pintura de las paredes.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Residuos cristalinos	Residuos plásticos de la cinta por motivo del deterioro y destrucción, también puede deberse al mal uso de cinta adhesiva.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
	Escamas de óxido	Escamas de oxido propias al color de la cinta del carrete que por deterioro se han separado del soporte y/o resagos de aglutinante viejos.		X										Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Problemas Mecánicos		Los problemas mecánicos del carrete suelen ser como el desgaste de los engranes plásticos del eje del carrete que no permite la reproducción con la Tascam o su colocación en los postes para la limpieza.	X			X	La cinta N363 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de							Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Daños físicos		Los daños físicos de las cintas magnetofónicas pueden observarse a simple vista del conservador como conbaturas en el embobinado, dobleses, malos empalmes, roturas y cinta pegagosa.	X			X	La cinta N363 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de							Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Información del Soporte

Diámetro de la Cinta (Formato)

17,5 cm	
14,5 cm	
12,5 cm	
11 cm	
10 cm	
7 cm	X

Material reciclado

Describa:

Cinta y Carrete

Marca

SCOTCH BRAND	DEUTSCH E WELLE	AGFA-GEVAERT	BASF	AMERICAN MOLDED PRODUCTS	AMPEX	S/D	Año de Fabricación
						X	

Veces que se ha regrabado

Describa:

Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)

Marca

DAK	AMPEX	SONY	AGFA-GEVAERT	DEUTSCH E WELLE	S/D	Año de Fabricación
						Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o

Descripción del Soporte (Es una transcripción de escritos originales en la guarda de cartón y en adhesivos colocados en el carrete)

Datos en el Carrete: Lado Uno - Anverso	Datos en el Carrete: Lado Dos - Reverso	Datos de la Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico): Lomo de Tapa	Portada de Tapa	Contraportada de la Tapa	Interior de la Caja	Reverso de la Caja
Sin descripción	Sin descripción	–	–	–	–	–

Observaciones

La cinta N363 presentaba un alto grado de contaminación que provocaba un doblez durante la limpieza, lo que llevó al equipo de preservación a omitir este proceso para evitar daños adicionales. Se retiraron los adhesivos del carrete y se almacenó junto a las demás cintas, se guardarán en su carrete original y se protegerán con una guarda de polipropileno. Dado el nivel de daño de este soporte, se recomienda realizar un proceso de conservación previo antes de

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica antes de la Limpieza de la Cinta y el Carrete

363-Carrete LadounoAnverso

Código Fotográfico Carrete

363-Carrete LadodosReverso

Código Fotográfico Carrete

Código Fotográfico Carrete

Fotografías de la Guarda

Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)	Sin Guarda o Envoltura Original (Cartón y/o Plástico)
Código Fotográfico de la Guarda	**Código Fotográfico de la Guarda**	**Código Fotográfico de la Guarda**

Tratamiento de Restauración del Soporte

Aclimatación del Soporte

Fecha de Inicio	17/9/2024	
Traslado desde el Depósito al Área de Trabajo	Si: X / No:	Horas de Aclimatación: 24
Observación de Cuarentena si fuese el caso:		

Diagnóstico del Conservador

Cinta y Carrete

Contaminación Si	Contaminación No	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Regular (Soporte Audiovisual descontaminado y trasladado a un carrete limpio y sin adhesivos)	Descripción del Nivel de Contaminación e Infección visualizado: Alto (Cinta sin Limpiar por precaución, solo para única reproducción y conservación en TASCAM32)	Observación
X			X	La cinta N363 presentaba un alto grado de contaminación que

Fecha de Diagnóstico: 18/9/2024

Tratamiento del Conservador

Registro Fotográfico Si	Registro Fotográfico No	PC: Registro Inventario	Separar de la Guarda Original de Cartón	Limpieza: Cinta	Limpieza: Carrete	Protección: Funda Provisional	Protección: Guarda Definitiva de Polipropileno Negro
X		X		X	X	X	X

Fecha de Implementación del Tratamiento: 18/9/2024

Responsables del Tratamiento: Equipo Archivístico

Elaboración: Elabora el Equipo Archivístico (Agosto-Septiembre 2024) en la intervención del depósito sonoro de cintas de carrete abierto de la Radio Runacunapac Yachana

Fuente: Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013 Documentos videográficos y fonográficos - Lineamientos para su Conservación - Apéndice Informativo D

Anexos Fotográficos

Registro Fotográfico de la Cinta Magnetofónica en la Guarda Definitiva de Polipropileno

RRY0363

Código Fotográfico Guarda de Polipropileno y Carrete

Notas: